

自动剥线机 鼎工自动化 自动剥线机的优点

产品名称	自动剥线机 鼎工自动化 自动剥线机的优点
公司名称	深圳市鼎工自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市龙华新区大浪街道华荣路华旺工业园C栋
联系电话	13824359146

产品详情

电脑剥线机线头和线尾剥不开有哪些原因？

线尾剥不开

- 1、检查线的切割深度，调节线径值变小。
- 2、出线传输轮间隙过大，自动剥线机的优点，调小出线传输轮的间隙。
- 3、剥头设置是否大于2mm。
- 4、退刀设定太大，需调小。

线头剥不开

- 1、检查线的切割深度，调节线径值变小。
- 2、进线传输轮间隙过大，全自动剥线机，调节进线传输轮的间隙。
- 3、剥头设置是否大于2mm。
- 4、进线管有脏物。
- 5、退刀设定太大，需减小。

产品特点

- 1，采用XDM-60T10-E运动控制PLC、TGA63触摸屏、7套DS2伺服、1个无刷直流电机。一整套信捷的产品，稳定性和抗干扰性好。
- 2，配备7个伺服均采用了曲线，减小了噪音，降低了机械振动，使得剥线过程更加柔和，伺服响应更快，精度更高。

3，操作方便，可以通过触摸屏对所有参数进行修改，方便快捷。

4，具备短线、长线、旋刀、抬轮、短线自动计算（或人为计算）等常用功能，以及具备安全门报警、缺线报警、感应异常报警、伺服报警、100组可编辑配方等功能

产品简介编辑电脑剥线机是集机电一体化产品，广泛适用电子行业、汽摩配行业、电器、电机等行业的导线的定长定量切断，自动剥线机多少钱一台，剥皮加工。2产品特点编辑电脑剥线机是采用高速微处理器，自动剥线机，与先进的运动控制技术想结合自主研发的具有完全知识产品的新一代线束加工设备。人性化的设计，操作起来极其简单。产品适用于电线电缆、护套线的加工。加工出的线束，长度一致，外观漂亮，扭线效果佳。自动剥线机-鼎工自动化-自动剥线机的优点由深圳市鼎工自动化设备有限公司提供。深圳市鼎工自动化设备有限公司（www.szdinggongauto.com）位于深圳市龙华新区大浪街道华荣路华旺工业园C栋。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前鼎工自动化在电子、电工产品制造设备中享有良好的声誉。鼎工自动化取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。鼎工自动化全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。