

蝶型橡胶止水带安装问题解答

产品名称	蝶型橡胶止水带安装问题解答
公司名称	衡水大鹏橡塑制品有限公司
价格	45.00/米
规格参数	品牌:天鹏 产地:河北 扯断伸长率:380%
公司地址	衡水市桃城区河沿镇种家庄村
联系电话	0318-8078809 18631841680

产品详情

橡胶止水带在客户购买后，往往会出现一种问题，即施工方在安装时，发现不会操作安装，即便懂得安装，但是完成后，会发现橡胶止水带出现了开裂现象，这个时候他们就会怀疑是质量不达标，这个时候又去找生产厂家去退货，而作为加工方，碰到这种情况也是很无奈，关键的问题是，产品的质量已经达到了标准，但是由于施工人员往往不看说明书，进行野蛮操作，才造成止水带开裂现象，在此我们呼吁广大施工人员请按照说明书，进行操作，这样就能保障工程进度。

项目部的现代化管理水平，加强项目部各职能部门、各分部之间、以及与业主、监两总部的信息交流，提高办公效率，项目部相继配置微机23台，各主要管理部门均配置了微机，并建立了项目局域网。推广使用了多种项目管理软件和办公自动务部门与开发银行武汉分行开通了“柜台支付前移”系统，实现了网上支付工缸分包款；工程形象进度照片、内部文件、技术方案全部实行网络化、电子化人事、船机、物资、合同等管理手段上，以二航局研制开发的《项目管理软件》的应用进行了探索和尝试。《项目管理软件》包括人事、船机、物资、合同管理四大模块。人实现了人事信患管理和劳动工资管理的基本功能；材料管理模块不仅实现了各类出库、报损、回收等基本功能。还增加了船机配件、油料管理功能，且提供“计划价”，两种入账管理模式

混凝土单元仓号中的止水带接头连接质量要求质检人员每仓必须进行密封性检查验收,监理工程师可适时进行抽查密封性检验。止水带的加固定位装置,必须由监理工程师检查认可后,方可进入下一道施工工序。混凝土浇筑过程中,为避免大骨料在止水带部位集聚,混凝土卸料点须离止水带1.0m以上。如有骨料集聚,人工及时进行分散,并仔细加强振捣,确保止水带结合处混凝土密实。为防止混凝土骨料集中滚落至止水带部位和防止因混凝土侧压力导致止水挤压移位,须合理安排布料和振捣程序,应在靠有止水带的一侧先布料和平仓振捣混凝土。同时,在靠止水带部位的混凝土平整高度应稍高,以避让在止水带处混凝土的泌水集中,并对止水带处的泌水须及时进行排除。

施工、运输和贮存：

- 1、施工工具准备：施工前应备好拌料桶、喷涂机械或专用鬃刷。
- 2、基层要求：桥面板，梁混凝土强度达到设计标号、表面不得有松散浮浆、掉皮、空鼓和严重开裂现象。表面平整度应符合桥梁规范要求，垂直排水管上口的标高应低于基层标高，排水口必须与基层安装牢固，不得有任何松动现象。
- 3、基层应干净、干燥、无积水。
- 4、基层处理：基面不得有尘土、浮灰、杂质、油渍等，做防水层前可用空压机、净水、去油剂等将表面处理干净，如有混凝土、砂浆等结硬杂物，应将其打磨掉。