

卧式塑料胶管液压打包机 打捆纸箱麦草压块机厂家

产品名称	卧式塑料胶管液压打包机 打捆纸箱麦草压块机厂家
公司名称	临清市拓佑机械设备有限公司
价格	78000.00/1台
规格参数	品牌:拓佑 功率:25kw 时产量:120包/时
公司地址	山东省聊城市临清市文化路东首（大辛庄办事处景福庄）
联系电话	0635-2345007 18365907888

产品详情

全自动卧式废纸打包机厂家选择液压泵的原则是：根据卧式废纸打包机主机的工况、功率大小和系统对工作性能的要求，首先确定液压泵的类型，然后按系统所要求的压力、流量大小确定其规格型号。

卧式打包机不能快速工作原因：

- 1、卧式打包机油泵的给油压力达不到流量需求，为了防止漏油时间的发生，在工作之前，要严格的进行检查与检测。
- 2、如果在卧式打包机中溢流阀一旦变形，将严重影响到主阀芯堵塞，主阀芯堵在小开口处，容易造成打包机油泵输出的一些压力油溢回油箱，使打包机中油通入执行元件中的流量大大的减少，减慢了给油的速度。
- 3、内外泄油都比较严重，在快速的工作中，容易导致给油压力过低，但比回油油路高出许多的

压力，当打包机油缸的活塞密封破损时，打包机油缸两边容易导致内泄过大的事故，导致了卧式打包机油缸的快速运动速度不够，其他部位也容易跟着出现漏油。

4、导轨润滑断油，卧式打包机内油缸的安装精度和装配精度差等一系列的原因，容易造成打包机工作时摩擦阻力增大。

我厂向用户承诺，提供优质产品和服务，保证用户满意，公司通过技术创新和专利优势，引导行业发展趋势，忠诚于客户：恪守承诺，不断改进，追求卓越品质。拓佑机械设备有限公司竭诚欢迎各界朋友前来考察指导，合作发展。