

# 江苏泰州包边弹性杆筛板生产厂家交货快

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 江苏泰州包边弹性杆筛板生产厂家交货快           |
| 公司名称 | 安平县鑫顿矿山筛网有限公司                |
| 价格   | 370.00/块                     |
| 规格参数 | 品牌:鑫顿<br>产地:河北<br>规格:610*610 |
| 公司地址 | 河北安平高新技术产业开发区经四路21号          |
| 联系电话 | 7983885 13315805552          |

## 产品详情

江苏泰州包边弹性杆筛板生产厂家交货快江苏泰州包边弹性杆筛板生产厂家交货快，信息由安平县鑫顿矿山筛网有限公司为您精彩奉上。聚氨酯包边弹性杆筛板坚信振动电机的合理选取是影响筛分性能的关键环节之一，而激振力大小是影响筛分生产率的主要因素。减少安装时间。提高了设备运转率D由于非金属材料聚氨酯包边弹性杆筛板使用寿命大大延长，减少了筛面的更换次数，比金属筛设备运转率一般可提高15。聚氨酯包边弹性杆筛板具有重量轻，机械强度高，隔热，隔音，耐腐蚀，耐水，耐油，耐候性优良，抗拉强度、抗撕裂强度高，耐磨性极好，回弹性好、压缩永变形小，不堵孔，因为聚氨酯属高分子物质，分子结合极性小，不与潮湿物沾附，发生堆积现象,聚氨酯包边弹性杆筛板安装简便快捷，适用范围广，使用寿命长等特点。聚氨酯包边弹性杆筛板边缘漏料现象的原因可以说是多方面的，一是聚氨酯包边弹性杆筛板质量不达标，二是聚氨酯包边弹性杆筛板的安装上，三就是维护上，一般来说不外乎这三种情况。1、安装不规范：聚氨酯包边弹性杆筛板的安装问题可以说是老生常谈，生产企业技术人员与筛分企业谈聚氨酯包边弹性杆筛板安装基本都不是很在意，他们觉得都安装了多年了不用再重复了。其实他们忽视了一个根本问题就是，聚氨酯包边弹性杆筛板并不是多年一成不变的，任何产品都是不断改进的，有时只是细微的差别。