

江苏省广告牌检测鉴定报告单位报告

产品名称	江苏省广告牌检测鉴定报告单位报告
公司名称	深圳市天博检测技术有限公司
价格	1.00/平方
规格参数	
公司地址	深圳市龙华区观澜街道君子布社区兴发路6号厂房二101, 201, 厂房一302 (注册地址)
联系电话	13828755330

产品详情

江苏广告牌子检验鉴定报告企业汇报

检验新项目：广告牌子检验。

应用领域：广告牌子检测服务、落地式广告牌子检验、高炮广告牌检验、单立柱广告牌检验、墙面广告牌子检验、屋顶广告牌子检验、高速路广告牌子检验、道路广告牌子检验、高速收费站广告牌子检验、地铁口广告牌子检验及其各种店铺招牌检验等行业。

检验内容：

- 1、广告牌子基座的水准、抗压强度等指标值。
- 2、广告牌子总体构造安装和电焊焊接品质。
- 3、广告牌子的防雷、绝缘层、防腐蚀性能参数。
- 4、广告牌子的设计方案、审核、安装、原料等文档性材料的审批。
- 5、广告牌子武器装备结束后对周边环境的危害。

户外广告牌设定者对户外广告牌设备承担安全工作义务，理应按时开展安全大检查，提升维护保养，确保其坚固安全性。遇风大等极端天气，理应采用安全性预防措施。设定期内设定人理应依照相关安全性标准规范的要求每一年按时开展广告牌子检测服务，并向市生产安全监管单位、市整体规划行政部门主管机构和市市容市貌行政部门主管机构递交广告牌子检测服务汇报。对广告牌子检测服务不过关的户外广告牌设备，设定人理应马上修整或是拆卸。在其中，广告牌子检测服务必须联络具备相对检验资质证书的检测中心开展广告牌子检测服务。

- 1.高炮广告牌钢架结构预制构件原厂以前;在安裝当场拼装结束，总体起吊前，务必开展工程项目正中间工程验收，
- 2.正中间工程验收由建设单位和施工企业报名参加，协同查验工程验收并出示书面形式表明。
- 3.工程项目工程验收应按相关法律法规要求实行《施工规范》。
- 4.室外高炮广告牌构造防腐蚀维护保养每一年少开展一次，发觉有生锈、漆料掉下来、开裂、风化层等状况应开展底材清除、防锈处理、修补，再次刷防腐油漆。
- 5.预制构件节点(焊接、地脚螺栓、化学螺栓)每一年少查验一次，发觉焊接有裂缝、连接点松脱，应立即修复及拧紧。
- 6.在风大高发时节前，解决户外广告牌塔构造开展定期检查维护保养，关键是构造抗压强度、弯曲刚度、构造连接点、联接焊接、地脚螺栓。
- 7.风大时节解决户外广告牌塔表面联接坚固水平开展维修和结构加固解决。对塑料薄膜构造的广告宣传界面解决其坚固度、风化层、脆化水平开展维修和结构加固，钢丝绳的捆扎要坚固靠谱。
- 8.户外广告牌塔构造应按时开展计量检定，以确保在设定期限内的安全性应用，户外广告牌高射炮构造工程验收满一年后，应每一年计量检定一次。