

大卡车拉货 丰台区卡车 兴芳伟业汽车贸易公司

产品名称	大卡车拉货 丰台区卡车 兴芳伟业汽车贸易公司
公司名称	北京兴芳伟业汽车贸易有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市丰台区高立庄584号
联系电话	18511965678

产品详情

有了这些基础知识，我们在来研究哪些故障会导致发动机动力不足。

发动机燃油供给系统，进气和排气系统外部、发动机燃油供给系统，进气和排气系统外部

1、油门电缆故障。

(1)、油门拉线安装后调整不当。当加速踏板踩到底时，燃油喷射泵上的加速手柄未达到燃油供应位置。

(2)、用手将加速手柄拉到固定限位螺栓的位置后，发动机转速可以达到或接近额定转速。仅通过调节油门拉线可以消除这种情况。

2、当油门踏板踩到底时，燃油喷射泵上的加速手柄也同时被限位螺栓顶住了。但是，发动机转速仍未达到额定转速，适当的调整一下极限螺栓就能解决这个问题。

3、燃油箱滤清器堵塞，燃油滤清器堵塞，燃油精滤器堵塞，油路不畅。

4、油泵泄漏，供油不畅。

5、柴油品质差，含有较多的水和杂质。

6、进气系统故障。进气管堵塞、弯曲、空气滤清器变脏，导致进气阻力高、发动机性能很差。

7、增压器损坏，增压器增压效果不好，增压器旁路故障，增压器未达到额定转速，增压效果不好，发动机动力不足。

8、喷油泵正时不正确，将导致发动机功率下降。

9、喷油泵故障。

- (1)、喷油泵柱塞副磨损、卡住；
- (2)、喷油泵出油伐损坏；
- (3)、喷油泵调速器卡滞、磨损；

10、烟雾探测器膜片损坏。

11、喷油嘴雾化不良、偶件卡死。

12、排气制动蝶阀回位不准确，阻塞了排气通道，并且排气阻力高，导致发动机无力。

13、排气管，堵塞，排气阻力高，导致发动机无力。

有了这玩意，动力高50%！

老司机课堂：有了这玩意，动力高50%！

想必大部分的卡友都知道，现在几乎所有的中重卡发动机都有涡轮增压器。但涡轮增压器如何工作，如何为发动机提供更高的功率和效率。本文将用通俗易懂的方式为卡友解释。

老司机课堂：有了这玩意，动力高50%！

为什么要增压，有什么好处？

- 1、马力更大，保证时效
- 2、扭矩来的早，区间更宽泛

对于重型柴油机的意义除了提升了功率，大卡车运货，的是提高了重型柴油机的效率，扭矩的转速更低，并且让发动机扭矩区间更宽泛。

3、辅以直喷技术，更环保，燃烧更充分

在另外一个角度上来说，搭载涡轮增压器的发动机也同时带有高压缸内直喷的技术。燃油雾化更佳，燃烧更充分，丰台区卡车，也间接降低了尾气排放。

老司机告诉你：什么是修卡车的五大禁忌卡车作为一种常见的运输工具，使用频率是非常高的，在卡车的使用过程中，各个部件难免会出现磨损，但是修卡车可是有很多禁忌的，你知道吗？

老司机告诉你：什么是修卡车的五大禁忌

有些东西拆不得

随着电控发动机的日益普及，正确的对电控发动机进行维护保养显得极其重要，大卡车拉货，但是在发动机工作的时候，切忌拆卸高压侧的所有油管接头，卡车报价，例如高压油管，共轨油管等。共轨油管压力很高，务必发动机停止等泄压后再进行拆卸。

现在高压共轨的柴油机在工作的时候，其燃油压力可高达2000多bar，其压力相当于一台豪华轿车压在一个指甲盖大的面积上产生的压力。

在如此高的压力下，一旦拆卸共轨油管接头，高速喷射出的燃油势必会产生高压液体切割效果，比刀还锋利，一旦喷射到人体或眼睛后果不堪设想。

正确方法：发动机熄火后，稍等一段时间，待完全泄压后再进行拆卸检修。

大卡车拉货-丰台区卡车-兴芳伟业汽车贸易公司(查看)由北京兴芳伟业汽车贸易有限公司提供。北京兴芳伟业汽车贸易有限公司（www.xfwy888.com）位于北京市丰台区高立庄584号。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前兴芳伟业在其它中享有良好的声誉。兴芳伟业取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。兴芳伟业全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。