

(包修复解决) 西门子直流调速装置柜警报F60094

产品名称	(包修复解决) 西门子直流调速装置柜警报F60094
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:6RA80 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

(包修复解决) 西门子直流调速装置柜警报F60094；上海恒税电气有限公司，你的选择没有错。公司自成立以来，长期维修西门子变频器及伺服驱动器的，触摸屏，PLC，直流调速器等，积累了丰富的维修经验，对所维修的机器建立完善的维修档案，所有我们维修的机器我们都有完善的参数备份，确保我们维修的机器上机即能使用。

(包修复解决) 西门子直流调速装置柜警报F60094故障处理；

2.F60094 (N, A) 电源 P15 过载

信息值：-

信息类别：一般驱动故障 (19)

驱动对象：DC_CTRL

组件：无 传播：GLOBAL

反应：OFF2 (无)

应答：立即

原因：端子 X177.41 上的电源 P15 (+15 V) 过载。

注释：

r50047[1]: 参考电压 +10 V (V)

r50047[2]: 参考电压 -10 V (V)

r50047[3]: 模块温度 (° C)

处理：找出引起过载的原因，并排除过载

西门子6RA80调速器常见故障：电源板坏，晶闸管坏，触发板坏，主板坏，欠压故障，缺相，弱磁不了，励磁故障，速度不稳，励磁板烧，不出力，不能反转，炸机，板子烧，输出电压低，烧可控硅，无励磁电压，烧保险，无显示，跳闸，F60005 F60004 F60006，6RA80报F60031，西门子6RA80显示F60042维修，F60038，F60050，F60051，F60061，F60090，F60091，F60100，F60101，F60104，F60105，F60094，西门子80装置报f60036，F60095,F60097,西门子6RA80显示故障F60001报警。西门子6RA80调速器报警F60041故障维修

(包修复解决) 西门子直流调速装置柜警报F60094修复流程；

首先询问用户损坏电气设备的故障现象及现场情况。

第二步：根据用户的故障描述，分析造成此类故障的原因。

第三步：对机器进行全面的清洁，确认被损坏的器件，分析维修恢复的可行性。

第四步：根据被损坏器件的位置，找出损坏器件的原因，以免下次类似故障出现。

第五步：出具详细检测报告与维修报价，甲方确认报价后进行维修。

第六步：修复后对设备进行负载实验，正常运行通知甲方，款到发货

故障维修件未修好分文不收