

发那科OI-MC数控系统黑屏不显示维修

| | |
|------|------------------------|
| 产品名称 | 发那科OI-MC数控系统黑屏不显示维修 |
| 公司名称 | 天津满源自动化技术有限公司 |
| 价格 | 850.00/台 |
| 规格参数 | 品牌:发那科 型号:0I-mc |
| 公司地址 | 天津市滨海新区北塘中关村融创锦晟广场712号 |
| 联系电话 | 18322059741 |

产品详情

海德汉OI-MC数控机床死机无法显示检修

FANUC数字模拟沟通交流速率操纵模块的故障检测与检修方式与直流电速率操纵模块相近。针对“CRT无警报显示信息的常见故障检修”的剖析、解决方式与直流电PWM速率操纵模块一致。

- 1) VRDY灯没亮。速率操纵模块的VRDY灯没亮说明速率操纵模块未准备好速率操纵模块的主控制回路隔离开关。

2)

HV警报。HV为速率操纵模块过压警报当显示灯亮时意味着键入交流电流过高或直流电母线槽过压。

3) HC警报。HC为速率操纵模块过电流量警报显示灯亮表明速率操纵模块过电流量。

4) OVC警报。OVC为速率操纵模块负载警报显示灯亮表明速率操纵模块发生了负载其很有可能的

缘故是电机过电流或伺服电机联接欠佳。

5) LV警报

LV为速率操纵模块工作电压过低警报显示灯亮表明速率操纵模块的各种各样操纵工作电压过低。

发那科OI-MC数控系统黑屏不显示维修

满源电子是一家专业从事工业自动化设备电气控制单元与电路板维修、维护保养为主的技术服务型公司。2007年始建于辽宁省大连普兰店区，经“满源人”多年不懈的努力，维修业务突飞猛进，从2014年开始。先后在天津、辽宁、内蒙、福建、大连等地成立多家公司。业务已从辽南辐射到整个东北、内蒙以及京雅等各地。公司本着[维有道.修尚品]的宗旨，不断强化“科学技术是*生产力”要求所有员工遵从“细节决定成败，态度决定未来”的信念，同时进一步完善硬件配套建设。公司现拥有专业性维修技师30余人，均可做到对电路板“无原理图芯片级”维修的水准;配套开放型测试平台二十多部，自主研发微型、实用型小平台35个;其它专用、智能测试仪器仪表若干;工业设备自绘图纸、软件、数据与专业资料，比较齐全;电子元件、芯片、维修备件，按地域配置丰富。“国兴我兴”，每个企业都应该承担社会责任。为降低工厂对国外设备采购和服务的费用与限制，为客户创造价值，公司业务人员深入工厂了解客户需求，工程技术人员专心学习，与国内外专业人员共同研讨，潜心专注维修方式、方法，不断抽丝剥茧，以“工匠精神”精益求精攻克一个个技术屏障与难关。不仅做到了“维修速度快、修复率高、无需原理图”，更是做到了“不限品牌，不限行业、不限种类”的维修特点。“满源”良好的信誉、技术与服务得到了广大客户的普遍认可。现已与:东北特钢集团、大连机床、百威集团、大成食品集团、实德集团、日本电产、信义玻璃、天津轧三钢铁、大连轮胎、本钢不锈钢、中粮集团、大杨集团、天瑞水泥、华锐重工、sew传动、天津奥克斯、中环半导体、锦州矿山机械、禹王集团、立中合金集团、唐山重型机床、中色特种材料、东方兴泰、长城汽车等众多公司、集团服务，并达成更长期合作意向。客户的美言中，盛赞的锦旗下，“满源人”清楚意识到，[满源.品质.成就.维修];诚实为本、合作共赢;为客户创造价值，是我们发展的基点更是赖以生存的梦想之魂。我们承诺“要以精湛的维修技术，*的服务意识，专心为客户排忧解难，竭力为客户赢得效益。”