

西门子MP370屏幕显示异常维修

产品名称	西门子MP370屏幕显示异常维修
公司名称	上海迪昊自动化科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市青浦区新府中路1536弄6号612-
联系电话	15801852895 18701802589

产品详情

西门子MP370屏幕显示异常维修，西门子触摸屏黑屏、无字符显示原因及维修，MP370触摸屏黑屏维修、MP270触摸屏黑屏维修、西门子触摸屏MP377黑屏维修、MP270B触摸屏黑屏维修、TP27触摸屏黑屏维修、TP7触摸屏黑屏维修、TP178micfo触摸屏黑屏维修、TP177A触摸屏黑屏维修、TP177B触摸屏黑屏维修、TP170触摸屏黑屏维修、TP270触摸屏黑屏维修、TP277触摸屏黑屏维修、TP37触摸屏黑屏维修、OP3触摸屏黑屏维修、OP5触摸屏黑屏维修、OP15触摸屏黑屏维修、OP7触摸屏黑屏维修、OP17触摸屏黑屏维修、OP20触摸屏黑屏维修、OP27触摸屏黑屏维修、OP77触摸屏黑屏维修、OP177B触摸屏黑屏维修、OP270触摸屏黑屏维修、OP170B触摸屏黑屏维修、OP277触摸屏黑屏维修、OP77触摸屏黑屏维修、OP37触摸屏黑屏维修。

西门子MP370屏幕显示异常维修，西门子文本屏:OP3 OP5 OP7 OP15 OP17；

西门子显示屏：OP25 OP27 OP35 OP37；

西门子触摸屏：TP27-6 TP27-10 TP37；触摸屏上电无反应，上电烧保险，上电蓝屏，通电几分钟后屏幕变为蓝屏，主板故障，屏幕偏黑，通讯时有时无，触摸失灵，有时白屏，触摸面板故障，黑屏，死屏，电源故障，液晶故障，触摸面板损坏，触控正常但主板程序无反应，触摸不良，触摸失灵；操作灵敏度不够，上电无任何显示，PWR灯不亮但其他一切正常，双串口无法通讯，主板松动，485串口通讯不良，触摸屏上电无反应，通讯不良，画面不能切换，触摸死机等维修。