

# 真空层压机办理CE认证注意事项

产品名称	真空层压机办理CE认证注意事项
公司名称	深圳市亿博科技检测认证公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区西乡街道银田工业区侨鸿盛文化创意园A栋219-220
联系电话	027-87609413 13543272815

## 产品详情

真空层压机就是在真空条件下把多层物质进行压合的机械设备。无论真空层压机应用于哪种作业，其工作原理都是相同的。那就是在多层物质的表面施加一定的压力，将这些物质紧密地压合在一起。所不同的事根据层压的目的不同，压合的条件各不相同。它由真空热压机、油压机单元油桶、本台热煤油循环加热温控系统、操作台控制箱、计算机图控软件、真空系统(欧规泵浦)、电热加热器、冷压机、承载盘+盖板、装试车组成。是PCB电路板或覆铜板制造过程中用半固化片(由玻璃布浸渍环氧树脂后，烘去溶剂制成的一种片状材料。在温度和压力作用下，具有流动性并能迅速地固化和完成粘结。)将铜箔在真空、高温、高压下粘合起来的机器。

CE认证是真空层压机出口到欧盟需要做的强制性认证，由于真空层压机属于机械设备，所以是按照MD指令来做这个CE认证。

为了快速拿到真空层压机CE认证证书，下面亿博检测机构给大家介绍一下CE认证注意事项。

### 一、关于CE认证对真空层压机方面的要求

- 1、正常使用加工机械时，如加工件易反弹并伤及工作人员，则加工机械的设计与制造应能防止加工件的反弹，以免造成危害;
- 2、如加工机械停止运转后，与刀具的接触仍存在危险，加工机械则必须带有自动停止装置，以保证刀具在极短的时间内处于停止状态;
- 3、如带刀具的加工机械不是全自动化设备，其设计与制造则应防止伤人事件的发生;或使用圆形截面的刀具并限制其切削厚度，将危害保持在ZUI低限度内。
- 4、机械危险：主要来自运动组件，包括运动轴与传动机构所造成之挤压、剪切或绞入等危险。建议采用固定或移动式护罩来防止人员接近危险区域。

### 二、真空层压机CE资料要求

- 1、所有资料需要提供英文;
- 2、申请表一定要确认好，证书如果下来一般是不能修改的;
- 3、同一个设备，如果有多个型号，需要提供差异声明;
- 4、铭牌上一定要有CE标识。