

# 不锈钢72芯光纤分纤箱价格实惠

产品名称	不锈钢72芯光纤分纤箱价格实惠
公司名称	宁波普纬达通信设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家品牌:普纬达 型号:72芯分纤箱 产地:慈溪市
公司地址	慈溪市观海卫镇方家村后方桥东岸4号（注册地址）
联系电话	15968986688 15968986688

## 产品详情

不锈钢72芯光纤分纤箱价格实惠室内、壁挂式、抱杆式、室外、冷轧板、不锈钢光纤分纤箱、光纤分线箱、光纤配线箱、光纤楼道箱、不锈钢72芯光纤分纤箱价格实惠光纤分光箱、光纤楼层箱、光纤直熔箱、适用于用户端的终端接入，适用于光通讯设备的配线连接，不锈钢72芯光纤分纤箱价格实惠通过配线箱内的适配器，用光跳线引出光信号，实现光配线功能。也适用于光缆和配线尾纤的保护性连接。

结构特点：

不锈钢72芯光纤分纤箱价格实惠箱体封闭式结构，外形美观。

箱体采用塑料材料，防潮、防水、防尘、抗腐蚀耐老化性能优越，防护等级达到IP54。

具有光缆/皮线光缆固定、熔接、盘存、分光等功能。

光缆，尾纤，跳纤的进出线各自独立，互不干扰。

插片式光分路器可翻转操作，施工、维护方便快捷。

箱体安装方式可采用挂墙或抱杆安装方式。

工作温度：-40 ~+70 ；

储存温度：-40 ~+70 ；

工作湿度： 90%（+30 时）；

大气压力：62Kpa ~ 106Kpa ；

绝缘电阻：接地装置与箱体金工件之间的绝缘电阻不小于 $2 \times 10^4 M / 500V(DC)$ ；

耐电压：接地装置与箱体金工件之间的耐电压不小于3000V（DC）/1min；

插入损耗：IL 0.3dB (PC型)；IL 0.3dB (APC型)；

回波损耗：RL 40dB (PC型)；RL 50dB (UPC型)；RL 60dB (APC型)；

光分线箱外形和尺寸应充分满足工程施工的便利，尤其要满足工程后业务开通及维护时蝶形引入光缆布放、盘绕和绑扎的规整性和便利性。尺寸可负偏离5%。

产品特征：外观（1）光分线箱应形状完整，各塑料件无毛刺、无气泡、无龟裂和空洞、无翘曲、无杂质等缺陷。（2）各金属结构件表面光洁、色泽均匀，不存在起皮、掉漆、锈蚀等缺陷，无流挂、划痕、露底、气泡和发白等现象。（3）采用涂覆处理的金属结构件，其涂层与基体应具有良好的附着力，附着力应不低于 GB/T 9286标准表 1中2级要求。（4）高压防护接地装置与光缆中金属加强芯及金属防潮层、铠装层相连，地线的截面积应不小于 $16mm^2$ 。保护接地处应有明显的接地标志。（5）设备应有明晰的线序示铭标志。对于安装光分路器的模块，应清晰标明其合路及支路序号。（6）光分路箱箱体可采用

金属板材材料或非金属复合材料。金属板材材料：室内箱体应为冷轧钢板或更好的金属板材材料，厚度不小于1.0mm；室外箱体应为表面热镀锌处理钢板或更好的金属板材材料，厚度不小于1.2mm。（7）光分线箱箱体表面涂层的颜色按色谱：GSB 05-1426-2001 中灰（同类色参考潘通-中灰445）。有特殊要求时，可以采用与周围环境景色相协调的颜色。

3.2.3 结构（1）所有紧固件联结应牢固可靠。（2）箱门开启角度不小于120°。（3）箱体密封条粘结应平整牢固，门锁的启闭应灵活可靠。（4）所有紧固件联结应牢固可靠，箱体密封条粘结应平整牢固。（5）光分线箱应考虑掏纤施工便利，光缆进线孔采用上下垂直缺口开孔（室内型）或下方椭圆开孔（室外型）（6）光分线箱应满足普通光缆和蝶形引入光缆的固定与保护，如表5.2要求。光纤熔接盘片应采用开启式，宜选用180mm×112mm×15mm(长×宽×高)的小尺寸产品。

普纬达生产：通信光缆交接箱，光纤分纤箱，光分路器箱，一体化托盘、ODF单元箱、光纤信息面板、光纤桌面盒、光缆终端盒，ODF光纤配线架，光纤快速连接器，冷接子，PLC光分路器，光缆接头盒，皮线光缆，光纤跳线，束状尾纤，六位卡座、储纤筒、三叶线环、热缩套管、裸纤保护管、光缆固定座，各类保安单元、保安排、测试排，光纤适配器系列光纤产品,型号齐全,欢迎采购