

# 意萨人机界面无法触摸|ESA触摸屏维修

产品名称	意萨人机界面无法触摸 ESA触摸屏维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

## 产品详情

### 意萨人机界面无法触摸|ESA触摸屏维修

出现这种情况是因为电阻屏的ESA触摸区域(埃萨界面分为意萨触摸区域和非触摸区域两部分,点击非触摸区域是没有什么反应的)被埃萨显示器外壳或机柜外壳压住了,相当于某一点一直被ESA触摸。如果是机柜外壳压住触摸区域您可以将机柜和显示器屏幕之间的距离调大一点,如果是显示器外壳压住埃萨触摸区域您可以试着将意萨人机介面外壳的螺丝拧松一点试一下。