

SUTRON触摸屏无反应故障|SUTRON人机界面维修

产品名称	SUTRON触摸屏无反应故障 SUTRON人机界面维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

SUTRON触摸屏无反应故障|SUTRON人机界面维修

解决办法：

在一些应用场合，由于接地性能不佳，会因为控制盒外壳布满了大量的静电，从而影响控制盒内部的工作电场，导致SUTRON工控触摸屏渐失效。此时用一根导线将控制盒外壳接地，重新启动SUTRON人机界面即可。了解了上述的这些故障及维修方法之后，再也不用愁工控触摸屏有问题时该如何解决了，SUTRON工控人机界面一般由电阴触摸屏慢慢转化为用电容触摸屏，因为SUTRON触摸屏随着科技的发展及创新技术已然成熟，性能也可达到SUTRON工控触摸屏特有的要求，耐高低温，耐刮花，表面硬度高，高灵敏度，支持二点，多点，十点触控功能。