

# 柴油发电机组多少钱威尔能柴油发电机组

产品名称	柴油发电机组多少钱威尔能柴油发电机组
公司名称	江苏威尔能发电机组有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:威尔能 型号:定制 产地:江苏泰州
公司地址	江苏省泰州市经济开发区梅兰西路标准厂房B区9栋
联系电话	052386865899 18005265808

## 产品详情

请注意，这些就是柴油发电机漏油的原因！

如今，柴油发电机组应用很广泛，涉及到各行各业，平时在使用的过程中可能会发生漏油，80%以上的原因是由油封的腐蚀和老化引起的。通常是由于橡胶密封件因长期高温高压及冷热交替引起而失去塑化剂，其后果是密封件变形，甚至严重断裂漏油。部分柴油发电机厂家工艺水平不达标，维修保养操作技术欠佳，装拆机器不导致。

机油和柴油外漏，不但油料消耗增加，而且漏的油与烟尘粘结后难以洗净，发动机外表清洁美观度差。

柴油泄漏原因：

1是检查机油型号、油量、油质是否符合要求。

2是柴油机的各种零件结合面是否光滑平整，加工尺寸是否符合要求。翻砂件、压铸件要无砂眼气眼，各种纸垫、密封串、油封件、螺丝是否符合要求与紧固。

3是柴油机润滑度是否畅通与符合要求(风冷柴油机随动柱回油孔很重要)。

4是无负压的柴油机还要检查呼吸是否畅通无阻与符合要求，气缸内是否串气到曲轴内，造成喷、漏机油。

5是机温不能过高，冷却，散热性能是否良好。

以上就是小编为大家整理的相关信息，多年来只做一件事——威尔能致力于推动中国柴油发电机应用领域产品发展。无论是资金、技术、管理还是细节、流程，我们都始终坚守：任何一种伟大，源自于内心

笃定的坚持。