

厂价补偿器波纹管 膨胀节 大拉杆横向补偿器泰华专业供应优质

产品名称	厂价补偿器波纹管 膨胀节 大拉杆横向补偿器泰华专业供应优质
公司名称	巩义市泰华供水材料有限公司
价格	189.00/套
规格参数	类型:轴向型 产地:杜甫家乡巩义市泰华公司 材质:不锈钢
公司地址	巩义市西村镇西村村
联系电话	0371-64033377 13503853398

产品详情

类型	轴向型	产地	杜甫家乡 巩义市泰华公司
材质	不锈钢	品牌	泰华商标
型号	BWG	连接方式	法兰连接 焊接
壁厚	根据设计要求	等级	一级
管厚	按照安装要求	特殊功能	耐高压
外形分类	波纹补偿器	直径	DN100MM---DN3800MM
执行标准	GB/T9115.1--2000		

泰华厂价直销 供应优质 补偿器 波纹管 膨胀节 大拉杆横向补偿器对于内压波纹管，位移应力在波纹管波峰和波谷处形成塑性铰，再加上压力应力，波纹管很快产生平面失稳。这就是低疲劳寿命波纹管在位移条件下平面失稳压力远低于高疲劳寿命的波纹管的根本原因。例如在预变位状态下，即波纹管位移量为许用值的1/2时，一个许用疲劳寿命为200次的波纹管，尚未达到其允许设计压力时，已经产生平面失稳；许用疲劳寿命为1000次的波纹管，达到设计压力时，波纹管处于平面稳定状态，达到1.5倍设计压力时，波纹管处于临界失稳状态；许用疲劳寿命为2000次的波纹管达到设计压力1.5倍时，波纹管仍处于平面稳定状态。从外压波纹管纵向剖面看，相当于一个受压力的拱梁，工作时波纹管处于拉伸状态，相当于拱梁降低了拱高，其抗失稳的能力自然降低。当波纹管单波位移过大时，波纹平直部分倾斜，使得波纹管波峰直径有缩小的趋势，但波峰圆环直径是确定的，为了协调变形，就会产生波峰塌陷，波纹管周向失稳。在国内外相应的标准中，关于位移对波纹管外压周向稳定性的影响均未涉及，有待于深入探讨。综上所述，虽然至今为止在热力管网的应用过程中尚未发现由疲劳而引起的破坏，但波纹管过低的设计疲劳寿命，将会导致灾难性的后果。

2.2.3 补偿器位移与其柱稳定性

对于复式拉杆型和铰链型补偿器，横向位移是由波纹管角变位引起中间管段倾斜实现的。当波纹管产生角变位时，波纹管凸出侧承压面积大于凹陷侧承压面积，导致补偿器附加了一个横向力，较之轴向型补偿器更易产生柱失稳。显然波纹管单波位移越大，补偿器横向位移越大，越易产生柱失稳。

3、波纹管补偿器的可靠性

波纹管补偿器的可靠性是由设计、制造、安装及运行管理

电话：86 0371--64033377--6403338 传真：86 0371 --64033511 地址：中国 河南

巩义永安路工业园区【西村镇】邮编：

451281公司主页：<http://www.gytaihua168.cn><http://www.gytaihua.com.cn><http://gytaihua.cn.alibaba.com>

质量服务承诺书

产品售出一年内如有质量问题，本公司承诺“三包”服务：即包修、包换、包退让您享受完全的优质服务放心的购买我们随时提供覆盖到全国任何一个城市用户的技术支持对任何用户提出的产品问题我们将在24小时内作出分析和答复若需要售后服务，我们的售后服务人员将在1-3天内到达用户现场问题没解决不离开我公司还对产品实行终身的技术支持。将定期派出售后服务人员进行上门咨询服务。

巩义市泰华供水材料有限公司 商务部

能给您的事业添泥加瓦是泰华员工的荣的荣耀，愿你我双方友谊之树长青！