

河南漯河台达伺服驱动器al011故障维修delta伺服控制器0

产品名称	河南漯河台达伺服驱动器al011故障维修delta伺服控制器0
公司名称	郑州明川自动化设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	郑州市金水区北环路116号中方园东区8号楼6单元一楼
联系电话	037155501720 13333864455

产品详情

安装注意事项：

- 1) 检查R、S、T与L1c、L2c的电源和接线是否正确。
- 2) 确认伺服电机输出U、V、W端子相序接线是否正确，接错电机可能不转或乱转进而出现报警ALE31(电机U、V、W接线错误)。
- 3) 使用外部回生电阻时，需将P、D端开路、外部回生电阻应接于P、C端，若使用内部回生电阻时，则需将P、D端短路且P、C端开路。
- 4) 异警或紧急停止时，利用ALARM或是WARN输出将电磁接触器（MC）断电，以切断伺服驱动器电源。