

# 不锈钢隔膜泵 压滤机隔膜泵 英格索兰气动隔膜泵

产品名称	不锈钢隔膜泵 压滤机隔膜泵 英格索兰气动隔膜泵
公司名称	深圳博耐泵业制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	深圳市光明新区玉律村大洋一路7号
联系电话	13510140652

## 产品详情

隔膜泵常见故障的产生原因及处理方法：

- 1、隔膜泵流量不足故障原因及处理方法a、进排料阀泄漏；检修或更换进料阀b、膜片损坏；更换膜片c、转速太慢、调节失灵；检修控制装置、调整转速。
- 2、隔膜泵压力不足或升高故障原因及处理方法a、气动隔膜泵压力调节阀调节不当；调节压力阀至所需压力；b、压力调节阀失灵；检修压力调节阀；c、压力表灵；检修或更换压力表。

气动隔膜泵隔膜片与弹性体材质说明：

橡胶隔膜以天然橡胶模压而成，橡胶内加入人造添加剂以提高隔膜的抗化学性和弯曲性能。在压橡胶隔膜时，压滤机隔膜泵，橡胶内安置了一种尼龙编织网以分散应力从而强化隔膜。

- 1、氯丁橡胶（Neoprene）：应用于无腐蚀液体的廉价普通隔膜。
- 2、dingqing橡胶（Buna-U）：应用于石油/油基液体用廉价隔膜。

气动隔膜泵的弹性体膜片

### 1、Neoprene（氯丁橡胶）

氯丁橡胶广泛使用于没有腐蚀性的应用。具有寿命长及低成本的特性；温度限制：-17.7 to +93.3 ，进口气动隔膜泵，0 ° F to +200 ° F

### 2、Buna-N（dingqing橡胶）

dingqing橡胶主要应用于石化及含油的液体，弹性寿命佳。温度限制：-12.2 to +82.2 ，耐腐蚀气动隔膜泵，+10 ° F to +180 ° F

隔膜泵在运行中应无异常声响，各部无跑、冒、滴、漏现象，不锈钢隔膜泵，压力表、控制阀工作可靠，各性能指标达到说明书额定能力或能够满足生产要求。但由于正常磨损或零部件材料的老化，也会发生故障。隔膜泵压力不足或升高故障原因及处理方法：1、气动隔膜泵压力调节阀调节不当；调节压力阀至所需压力2、压力调节阀失灵；检修压力调节阀3压力表灵；检修或更换压力表。

不锈钢隔膜泵-压滤机隔膜泵-英格索兰气动隔膜泵(诚信商家)由深圳博耐泵业制造有限公司提供。“隔膜泵,真空泵,螺杆泵,磁力泵,管道离心泵,自吸泵,排污泵”就选深圳博耐泵业制造有限公司(www.sz-sb.cn)，公司位于：深圳市光明新区玉律村大洋一路7号，多年来，博耐泵业坚持为客户提供好的服务，联系人：李先生。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。博耐泵业期待成为您的长期合作伙伴！