

# 一古医疗诚信合作 全新原装飞利浦B超探头 河北飞利浦B超探头

产品名称	一古医疗诚信合作 全新原装飞利浦B超探头 河北飞利浦B超探头
公司名称	广州一古医疗设备维修有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市萝岗区科学城风信路1号锦昊智盈中心206室
联系电话	13760748227

## 产品详情

全新原装GE 3S-RS心脏探头销售、飞利浦C5-2腹部B超探头、PHILIPS超声探头维修——一古医疗。广州一古医疗设备维修有限公司是一家专业的医疗设备维修第三方服务商，创办于2011年，位于经济繁荣、历史悠久、环境优美、对外贸易的广东省广州市黄埔区科学城。一古医疗专业从事各种医疗设备维修，如心电监护仪维修、超声诊断系统维修、B超探头维修、脉搏血氧仪维修、心电图机维修、除颤器维修、胎儿监护仪维修、动力系统维修。其中超声服务主要品牌有：GE、迈瑞、飞利浦、西门子、百胜、阿洛卡、日立、东软、东芝、麦迪逊等。

### 广州一古B超探头维修--案例分享

设备名称：PHILIPS L12-3高频探头

故障描述：声透镜故障

检测结果：声透镜破损

解决方案：更换声透镜

### 广州一古医疗-B超探头维修--案例分享

设备名称：汕超 C3F40腹部探头

故障描述：外壳裂开，透镜破损

检测结果：阵元两个点坏，透镜小破损，外壳裂开

解决方案：更换外壳

## —古医疗——B超探头维修--案例分享

### PHILIPS V6-2容积探头维修

故障描述：2D正常，飞利浦B超探头销售，B超探头维修图像干扰，3D自检不通过

检测过程：马达驱动电路问题；

维修方案：维修马达驱动板

广州一古医疗设备维修有限公司现货供应飞利浦B超探头：L12-5、C5-1、C5-2、L15-7io、C8-4V、C10-3V、C8-5、L12-3、L11-3、C9-5EC、C3540等。关于更多B超探头维修、飞利浦探头销售价格、超声探头租赁等更多内容，欢迎直接来电咨询。

广州一古可维修B超探头列表：

品牌类型探头 型号 GE

腹部C1-5-D、M6C-D、3CRF、RAB2-5D、RAB4-8D、RNA5-9D、3C、5CS、5C、M7C、3.5C、4C、8C、3.5CS、3CRF、4D3C、4D8C、4D3C-L、C364、C358、C721、3CB、CBF3.5、C36、3C-RS、4C-RS、8C-RS、AB2-5GL、AB2-7、AC2-5、M7C-H、4C-A、RAB2-5L、RAB4-8、RAB4-8L、RAB4-8P、4C-D、M6C-D、AB2-7-D、RAB2-5-D、RAB4-8-D、4C-RS

小器官9L-D、11L-D、ML6-15D、RSP6-16D、M12L、7L、10L、9L、12L、4D10L、4D16L、8L、11L、10L B、739L、LA39、L764、546L、L39、L76、10LB-RS、12L-RS、8L-RS、9L-RS、SP10-16-D、M12L-H、SP4-10、SP6-12、SP10-16、RSP6-12、RSP6-16、SP10-16-RS、RSP6-16-RS

广州一古医疗设备维修有限公司超声维修部提供

彩超系统维修主流型号：品牌型号GE Voluson E8，V730，VIVID E9，VIVID 7，LOGIQ180，LOGIQ200、LOGIQ400，LOGIQ500，LOGIQ3，LOGIQ5，LOGIQ7，LOGIQ9，河北飞利浦B超探头，C3，VIVID3，VIVID4，VIVID5，全新原装飞利浦B超探头，LOGIQ BOOK，VIVID i，LOGIQ EPHILIPSIU22，IE33，HD3，HD6，HD7，HD9，HD11，飞利浦B超探头维修，HD15，HD11XE，

HDI4000，HDI5000、SONOS4500，5500，Envisor(非凡/超凡) SiemensX150，X300，X300 PE，G20，G40，G50，G60，PRIMIER，SEQUIA512，

欢迎来电咨询

一古医疗诚信合作-全新原装飞利浦B超探头-河北飞利浦B超探头由广州一古医疗设备维修有限公司提供。广州一古医疗设备维修有限公司有实力，信誉好，在广东广州的等行业积累了大批忠诚的客户。公司

精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进广州一古和您携手步入辉煌，共创美好未来！