

修复工控机故障启动电源后无反应

产品名称	修复工控机故障启动电源后无反应
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

产品详情

修复工控机故障启动电源后无反应

西门子IPC工控机开不了机维修，西门子IPC工控机屏幕不亮维修，西门子IPC工控机黑屏无显示维修，西门子IPC工控机白屏维修，西门子IPC工控机按键失灵或不灵维修，西门子IPC工控机触摸失灵维修，西门子IPC工控机触摸不灵维修，西门子IPC工控机花屏维修，西门子IPC工控机进不了系统维修，西门子IPC工控机系统死机维修，西门子IPC工控机程序丢失维修，西门子IPC工控机系统崩溃维修，西门子IPC工控机主板坏维修，西门子IPC工控机电源坏维修，西门子IPC工控机硬盘更换维修，西门子IPC工控机显卡故障维修，西门子IPC工控机CPU更换,西门子IPC工控机维修

西门子工控机屏幕黑屏不启动(修复成功案例)故障处理：

一、打开计算机电源而计算机没有反应：

- 1、查看电源插座是否有电并与计算机正常连接；
- 2、检查计算机电源是否能正常工作（开机后电源风扇是否转动），显示器是否与主机连接正常；
- 3、打开机箱盖查看电源是否与计算机底板或主板连接正常，底板与主板接插处是否松动，开机底板或主板是否上电，ATX电源是否接线 有误；
- 4、拔掉内存条开机是否报警；
- 5、更换CPU或主板。

二、加电后底板上的电源指示灯，亮一下就灭了，无法加电？首先看是否机箱内有螺丝等异物，导致短路。其次察看有关电源线是否接反，导致对地短路。再次利用替换法，更换电源、主板、底板 等设备。