

# 恒温恒湿箱维修| 高低温箱维修 云浮恒温恒湿箱维修

产品名称	恒温恒湿箱维修  高低温箱维修 云浮恒温恒湿箱维修
公司名称	广东涵硕仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广东省东莞市东城区主山大井头新环街67号
联系电话	13149386913

## 产品详情

恒温恒湿试验箱风机原因：

1、风机过热报警：当风机线圈过热时，恒温恒湿箱维修T，设备停机并报警，必须故障排除后设备才允许恢复运行。

2、风机过流报警：当风机电流超过允许值时，设备停机并报警，必须对过流故障

检修完成后设备才允许恢复正常运行。

试验箱是环试行业产品的总称，是在有效的空间范围内模拟出自然的气候环境，试验种类有：高低温试验箱、氙灯老化试验箱、紫外线老化试验箱、箱式淋雨箱、防锈油脂、滴水装置、净化洁净保管世、氮气存储柜、非标产品...等

5、箱门:单片门，单窗口，左开。

6、面嵌入式把手，恒温恒湿箱维修I，后钮:SUS#304。双道隔热气密迫紧，有效隔绝箱体内外热交换。

7、观测视窗：三层真空玻璃，便于观察试品使用。

8、尺寸：220x280x40mm；（视具体的要求而定，此仅为参考）。

9、窗口防汗设计：电热装置，云浮恒温恒湿箱维修，防止水气凝结。

10、照明设计：高亮度视窗照明灯，便于观察试品。

- 11、测试孔：机体左侧 50mm附不锈钢孔盖1只，硅胶塞头1只。
- 12、箱内置物架：不锈钢SUS#304方型冲孔钢板置物架2片及轨道2组（调整间距）。
- 13、机台滑轮：方便移动与强力螺栓配套使用。

至此，已确认生产故障的原因是主机组的低温（R23）级机组的制冷剂R23泄00漏。对制冷系统进行查漏，用检漏仪和肥皂水相结合的方法检查，发现一热气旁通电磁阀的阀杆裂了约1cm的细缝。更换此电磁阀，对系统重新充氟，系统运行正常。由于上文可以看出，对该故障现象的分析和判断基本上是有易至难，恒温恒湿箱维修R，先“外”后“里”，先“电气”后“制冷”的脉络进行分析和判断的，熟悉和了解试验箱的原理和工作过程是分析故障判断故障的基础。

恒温恒湿箱维修I- 高低温箱维修-云浮恒温恒湿箱维修由广东涵硕仪器设备有限公司提供。广东涵硕仪器设备有限公司是一家从事“盐雾试验箱,二氧化硫试验箱,恒温恒湿试验箱,老化箱等”的公司。自成立以来，我们坚持以“诚信为本，稳健经营”的方针，勇于参与市场的良性竞争，使“涵硕仪器”品牌拥有良好口碑。我们坚持“服务为先，用户至上”的原则，使涵硕仪器在试验机中赢得了众的客户信任，树立了良好的企业形象。

特别说明：本信息的图片和资料仅供参考，欢迎联系我们索取准确的资料，谢谢！