

# 万鹏变压器修理 变压器储油柜维修公司 临汾变压器储油柜维修

产品名称	万鹏变压器修理 变压器储油柜维修公司 临汾变压器储油柜维修
公司名称	山西万鹏变压器制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山西省晋中市榆次区修文镇郭村
联系电话	13934203146

## 产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：山西万鹏变压器制造有限公司

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，注册资金5000万元，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。公司具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质和煤矿主要设备（检修）证。如需详细了解，请来电咨询！

变压器维修:

### 1) 绕组检修

a) 检查相间隔板和围屏（宜解体一相），围屏应清洁无破损，绑扎紧固完整，分接引线出口处封闭良好，围屏无变形、发热和树枝状放电。如发现异常应打开其他两相围屏进行检查，相间隔板应完整并固定牢固

b) 检查绕组表面应无油垢和变形，整个绕组无倾斜和位移，导线辐向无明显凸出现象，匝绝缘无破损

c) 检查绕组各部垫块有无松动，变压器储油柜维修公司，垫块应排列整齐，辐向间距相等，支撑牢固有适当压紧力

d) 检查绕组绝缘有无破损，油道有无被绝缘纸、油垢或杂物堵塞现象，必要时可用软毛刷（或用绸布、泡沫塑料）轻轻擦拭；绕组线匝表面、导线如有破损露则应进行包裹处理

e) 用手指按压绕组表面检查其绝缘状态，变压器储油柜维修报价，给予定级判断，是否可用

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，注册资金5000万元，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。

变压器故障原因：

通电后电动机不转，然后熔丝烧断

1. 故障原因 缺一相电源，或定子线圈一相反接； 定子绕组相间短路； 定子绕组接地； 定子绕组接线错误； 熔丝截面过小； 电源线短路或接地。 2. 故障排除 检查刀闸是否有一相未合好及电源回路有一相断线；消除反接故障； 查出短路点，予以修复； 消除接地； 查出误接，予以更正； 更换熔丝； 消除接地点。

山西万鹏变压器制造有限公司(原太原变压器厂)是太原锅炉集团有限公司下属国有控股公司，注册资金5000万元，从事各种变压器制造、检修、改造及现场抢修的专业服务，主要生产矿用隔爆型移动变电站。公司具有承装（修、试）电力设施许可证三级资质和煤矿主要设备（检修）证。如需详细了解，临汾变压器储油柜维修，请来电咨询！

变压器维修项目：

从变压器的异常声音判断故障

1、“吱吱”声

当分接开关调压之后，响声加重，以双臂电桥测试其直流电阻值，均超过出厂原始数据的2%，属接触不良，系触头有污垢而引起的。

处理方法：旋开分接开关的风雨罩，卸下锁紧螺丝，用搬手把分接开关的轴左右往复旋转10~15次，即可消除这种现象，修后立即装配还原。其次，终端杆引至跌落式熔断器的引下线采用裸铝或裸铜绞线，变压器储油柜更换，但张力不够，再加上瓷瓶扎线松弛所致。在黄昏和黎明时可见小火花发出“吱吱”声，这与变压器内部发出的“吱吱”声有明显区别。处理方法：利用节假日安排停电维修，将故障排除。

万鹏变压器修理-变压器储油柜维修公司-临汾变压器储油柜维修由山西万鹏变压器制造有限公司提供。  
“各种变压器制造,检修,改造及现场抢修的专业服务”就选山西万鹏变压器制造有限公司，公司位于：山西省晋中市榆次区修文镇郭村，多年来，万鹏变压器坚持为客户提供好的服务，联系人：胡经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。万鹏变压器期待成为您的长期合作伙伴！