

双辊抛光机 青岛荣鸿翔 松原抛光机

产品名称	双辊抛光机 青岛荣鸿翔 松原抛光机
公司名称	青岛荣鸿翔木工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	青岛市城阳区仲旺路
联系电话	13506489587

产品详情

砂光机故障处理：首先，对于宽带砂光机这种类型的砂光机而言，比较容易出现的问题就是砂带跑偏。导致这种情况出现的原因是砂带的调整不当引起的，砂光机工作原理，另外如果是粉尘浓度过高的话，松原抛光机，山东砂光机，也有可能就会导致砂带跑偏。

其次就是砂带断裂，如果是砂带跑偏之后没有及时的解决问题的话，很容易引起砂带的断裂，打磨抛光机，不过也有可能是因为砂带磨钝之后更换的不是很及时也有可能就会导致砂带断裂的情况出现，其次还有可能是因为工作量过大引起的。但是不管是那种原因引起的砂带断裂，都应该要注意避免，因为如果是磨砂的过程当中出现砂带断裂的话，很容易引起火灾的。

砂光机操作注意事项：

工作完毕，请务必将机器内位清理干净，清理内部时，抛光机生产厂家，务必将砂纸拆下，双辊抛光机，待清理完毕时，再把砂纸装上。建议工作结束后将砂带放松，避免砂带长期处于涨紧状态导致逐渐松弛。新员工必须培训后方能操作机器，且在该员工没有完全熟悉机器性能前，一定要有老员工陪同工作，切勿单独操作。操作人员因事要离开岗位是必须先关机，杜绝在操作中与人攀谈。

砂光机安全操作规程

本砂光机制动装置失效后，不得继续使用。操作员操作前必须熟悉机器的性能，用途及操作注意事项，生手严禁单独上机操作，砂光机未经培训授权，任何人不得擅自开机。操作人员在操作时须穿好工作服，不准戴手套，非操作人员不得接近工作机器。开机前检查传送台及砂带轮之间有无障碍物，清除并用压缩空气吹净。检查输送带驱动减速器油量。确认三相380×50HZ电源是否正常。

双辊抛光机-青岛荣鸿翔-松原抛光机由青岛荣鸿翔木工机械有限公司提供。青岛荣鸿翔木工机械有限公司为客户提供“重型宽带砂光机,刨木砂光机等砂光机及拉丝机,抛光机,镂铣机”等业务，公司拥有“荣鸿翔”等品牌，专注于家具制造机械等行业。欢迎来电垂询，联系人：黄经理。

