

# 挖掘机配件 产品适用于日立ZAX225支重轮 履带承重轮 底轮 泉州四轮一带底盘件生产厂家 质保半年

产品名称	挖掘机配件 产品适用于日立ZAX225支重轮 履带承重轮 底轮 泉州四轮一带底盘件生产厂家 质保半年
公司名称	泉州市复腾机械设备有限公司
价格	270.00/个
规格参数	
公司地址	福建省泉州市南安市霞美镇成辉国际D区9栋17号
联系电话	13328551835

## 产品详情

挖掘机配件 产品适用于日立ZAX225支重轮 履带承重轮 底轮 泉州四轮一带底盘件生产厂家 质保半年

复腾机械设备有限公司销售：国产四轮一带小挖、钻机、摊铺机、传送机、掘进机、挖掘机、推土机、底盘件、易损件。支重轮、托轮、驱动齿、引导轮、链条总成、链板螺丝、驱动齿螺丝、引导轮螺丝、千秋架、护链架、涨紧油缸、弹簧、马拉头、斗轴、斗轴套、斗耳、斗齿、挖斗、U型架、大小中臂油缸、缸筒、缸盖总成、滤清器。

支重轮容易出现在问题

A、轮体磨损。出现这种情况的原因是采用的钢材不合格或者说材料热处理时的硬度较低，耐磨性不足；

B、漏油。支重轮轴通过轴套一直在旋转，轮体内要加油来润滑，但如果说密封圈不好的话，很容易产生漏油的现象，这样轴与轴套在无润滑的情况下，很容易磨损，造成产品无法进行使用。

漏油原因有分好几种：1浮动油封不合格 2.产品轴套圆形体不够 3.支轴光泽度不够 4.齿轮油不达标 5.加工尺寸公差问题等等 都会造成支重轮漏油的情况。