

汇川变频器散热引起的故障 汇川变频器维修

产品名称	汇川变频器散热引起的故障 汇川变频器维修
公司名称	佛山市捷德宝科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	佛山市南海区狮山镇小塘长安路玉兰楼1-2号铺
联系电话	13726603456 13726603456

产品详情

汇川变频器散热引起的故障。

散热板分离散热技术也是变频器的一个很大卖点，大家都知道常规汇川变频器都是有冷却风扇散热，但有些场合使用了散热风扇后常常成为变频器的一个常见故障点。这种现象主要在纺织工厂比较多见。纺织工厂空气中的棉絮和化纤常常堵塞风扇，引起变频器故障报警。而变频器的散热板分离散热技术恰恰解决了这个问。但我们也会碰到客户在使用一段时间后出现变频器带不起重载的现象。

从我们的经验分析也有可能是由于变频器的散热问题引起的，由于散热的不充分，汇川变频器元器件更易老化，损耗更快。一般在这种情况下，更换老化器件就能解决此问题。此外，在实际应用中我们也可以依据变频器的发光二极管的状态判断一下变频器的状态及故障，特别是在没有面板的情况下这种判断办法更方便。一般在绿灯亮，红灯灭的情况下是在控制面板的操作状态下。绿灯闪烁，红灯亮则是操作面板禁止控制。绿灯灭，红灯一秒闪烁一次，此时汇川变频器为故障状态，需要维修汇川变频器。汇川变频器维修 佛山汇川变频器维修 汇川变频器快修 汇川变频器维修中心。