

油压自动后帮机价格 广东腾宏机械公司 油压自动后帮机

产品名称	油压自动后帮机价格 广东腾宏机械公司 油压自动后帮机
公司名称	广东腾宏机械科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号
联系电话	13926855520

产品详情

中后帮机使用教程

操作步骤：

- 1.打开电源，启动机器，调好压杆前后距离，其他各部视需要调整；
- 2.选择所需要动作开关之相应档位；
- 3.将鞋子放入橡胶垫上，并将衬垫依相应之弧度放妥，一切调整就方可操作；
- 4.按下手动按钮，压杆横移，大座上升，油压自动后帮机，各部动作依序完成，压着时间为：8-10S。
- 5.计时终了，机器动作还原，检查所压鞋子，油压自动后帮机厂家，视需要调整机器，油压自动后帮机哪家好，直到鞋子压实，不包空，不超线，不脱胶；

注意事项：清洗油箱及防锈油。打开油箱盖，加入液压油（中国石油公司R-68#）约100公斤，并保持液压油的干净，油面应高于滤油缸30mm，高低于油箱面30mm。

广东腾宏机械科技有限公司主营：自动中后帮机、油压自动后帮机、上胶中后帮机、全自动中后帮机、

上膠自动中后帮机

中后帮机操作细节

1. 中底的大小应与楦头配合，原则上不能超出楦头边缘。
2. 束紧器的形状需与鞋楦配合。
3. 扫刀的外形较大于楦头后跟的外形且弧度相似。
4. 楦头放置撑台后的角度需与扫刀面平行，才能有较好的结帮效果。

后帮机打出有皱怎么处理？

一、卡纸 卡纸的问题出现在整个复印机的使用过程中，主要由以下五个方面造成：

- 1、纸张规格不符，油压自动后帮机价格，即低于50g/平方米，此时纸张过定影部分造成卡纸。
- 2、纸张太潮湿，当纸张刚被分离出来时就出现卷曲而造成卡纸。
- 3、转印分离电极丝上积碳太多，到纸上的电压分布不均匀，在局部发生放电而无法完全地消除纸张上的电荷，纸张不能正确进入定影部位而造成卡纸。
- 4、电极座被击穿时，如发现上面有闪电状黑带或点状斑块时，那么卡纸原因一定在此处，此时可用砂纸将黑带或点状斑磨掉，必要时可更换新的。
- 5、搓纸轮老化，此时会发现纸状总是进入复印机一部分依然留在外面，其主要原因是搓纸轮老化，不能把纸张正常送入逗轨道地，解决方法是更换搓纸轮。

二、褶皱 这种现象在进行双面复印时，经常会出现。一个就是与定影部分有关，随着复印量不断增加，积粉越来越多，从而有可能造成褶皱。

油压自动后帮机价格-广东腾宏机械公司-油压自动后帮机由广东腾宏机械科技有限公司提供。广东腾宏机械科技有限公司坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。腾宏机械——您可信赖的朋友，公司地址：东莞市厚街镇陈屋村伟树路3号，联系人：魏小姐。