

# 胶水丝印机厂家直销 湖州胶水丝印机 昆山市富德隆智能科技

产品名称	胶水丝印机厂家直销 湖州胶水丝印机 昆山市富德隆智能科技
公司名称	昆山市富德隆智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市张浦镇与时路999号
联系电话	15862642570

## 产品详情

丝印工序通常为后一道加工工序(在所有表面处理工序后)，湖州胶水丝印机，而在丝印之前可以有电镀、喷涂、氧化、电抛光等表面处理。

丝印工件的表面虽可有凸起部分，但要求在丝印网板覆盖区域内不允许有凸凹不平的现象和突起的物体。在丝印区域附近不能有锋利棱角以免丝印时导致丝网。

工件的丝印必须要有定位，胶水丝印机厂家，工艺安排时有必要考虑丝印能否定位，必要时可追加定位治具。丝印后的工件必须经过烤炉高温烘烤，因此工件上不能有任何经高温而受损伤的物体。

我们目前专注服务于精密电子、汽车、、印刷、包装、仓储设备等产业。专业生产全自动口罩机，口罩机有PLC触屏控制、速度可调、全自动设计等优势，欢迎新老客户来电咨询!

工艺品印刷——随着我国西部大开发和乡村城市化的进程，胶水丝印机哪家好，瓷砖生产线增加的势头强劲。此外我国是一个陶瓷大国，除了满足国内的大量需求外，还出口到150多个国家和地区，故陶瓷花纸的丝网印刷在中国网印业有着举足轻重的地位。

我们目前专注服务于精密电子、汽车、、印刷、包装、仓储设备等产业。专业生产全自动口罩机，口罩机有PLC触屏控制、速度可调、全自动设计等优势，欢迎新老客户来电咨询!

在丝印机印刷过程中，油墨粘度，造成堵网主要原因是：丝网印版上的油墨由于溶剂蒸发，致使油墨粘度，胶水丝印机厂家直销，而发生堵网现象。如果印刷图文面积比较大，死网印版上的油墨消耗多，堵网现象就小。如果图文面积小，丝网印版上的油墨消耗小，油墨在丝网印版上往返时间长。随着油墨多

次在丝网印版上的移动，粘度逐渐就容易造成堵网。这种情况下要经常换用新油墨，可防止堵网现象的发生。

胶水丝印机厂家直销-湖州胶水丝印机-昆山市富德隆智能科技由昆山市富德隆智能科技有限公司提供。  
“工业自动化设备”就选昆山市富德隆智能科技有限公司，公司位于：江苏省昆山市张浦镇与时路999号，多年来，富德隆坚持为客户提供好的服务，联系人：史经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。富德隆期待成为您的长期合作伙伴！