

高斯计,特斯拉计 , 手持便携高斯计

产品名称	高斯计,特斯拉计 , 手持便携高斯计
公司名称	湖南同电磁测技术有限公司
价格	2500.00/台
规格参数	类型:数字参数测量仪 品牌:天宇 型号:TYU – 2002H (I) 型
公司地址	娄底市万宝工业区
联系电话	86 0738 8924888 13973848834

产品详情

类型	数字参数测量仪	品牌	天宇
型号	TYU – 2002H (I) 型		

主要技术指标如下：

1、测量范围0 – 2t分8档12.5mt、 25mt、 50mt、 100mt、 200mt、 400mt、 1000mt、 2000mt；

2、显示位数 四位半液晶显示；

3、高分辨率0.01mt；

4、准确率0.5%；

5、模拟输出5v满量程；

6、重量3kg；

7、供电220v/110v2种，供电频率50-60hz。

数字特斯拉计面板键操作说明：

1、开/关 电源开关。按下此键，仪器加电，该键颜色指示有亮度。

2、复位系统复位键：触发此键，仪器显示值随探头位置的磁场而变化，量程处于自动模式，该状态相当于仪器加电后所处的状态，当仪器受到外界干扰时，出现死机现象时可按下此键。

3、峰值最大值测量模式设定：触发此键，特斯拉计所显示值为仪器所测到的最大值。用户使用该功能时，

应该尽量多次在样品表面移动探头，使其找到最大值点。

5、归零 触发此键，系统把当前值归零，以后的测量值都是该点的相对值，用户如要调零，通常应把探头置于为零的空间中。

6、磁场数码显示，单位为mt，如数据为123.4mt，则磁场为0.123t，或1234gs（oe）。表头最前面的字符为正在使用的量程的信息：如4e2表示使用的量程为 $4 \times 10^2 = 400\text{mt}$

6上限/下限设定bcd开关：单位为oe或0.1mt。

7、低：过低指示下限报警指示：当磁场被测值小于下限所设定的值时该灯亮。

8、通过：正常指示：当被测磁场不小于下限设定值而又不大于上限设定值时该灯亮。

9、高：过高指示：当被测磁场大于上限设定值时该灯亮。