

# TP270进不了界面，进度条不动

产品名称	TP270进不了界面，进度条不动
公司名称	上海一擎电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市松江区泗泾镇高技路205弄12号203室（注册地址）
联系电话	15001963708

## 产品详情

TP270进不了界面，进度条不动

TP270液晶屏显示竖条维修，西门子TP270液晶屏显示横条维修，西门子TP270液晶屏显示多画面维修，以及液晶屏显示疑难杂症均可维修，西门子TP270触摸屏通讯不上维修，西 西门子TP270门子TP270触摸屏开机走一半不动维修，开机不能进入程序维修，指示灯不亮维修，西门子TP270触摸屏死机维修 西门子TP270，西门子触摸屏灯管不亮维修，触摸屏玻璃烂维修更换触摸屏触摸偏移维修，触摸屏不能触摸维修，触摸屏一半可以触摸另一半不能触摸维修，西门子TP270触摸屏不能校准维修，触摸屏无背光维修。

西门子触摸屏维修中心，西门子触摸屏故障维修，快速维修西门子触摸屏，专业修理西门子触摸屏维修，西门子工控触摸屏维修，西门子工业触摸屏维修，可快速修复，黑屏，白屏，花屏，触摸无反应，屏幕无显示，无法操作，按键无反应，通讯不上，进不了系统等等，公司均可快速修复，配件齐全，当天修好，质量保证。OP270黑屏无显示维修、OP270碎屏黑屏维修、TP27黑屏无显示维修，OP20黑屏无显示维修、OP73黑屏无显示故障维修、TP177黑屏无显示故障维修、OP73黑屏无显示故障维修、OP77A黑屏无显示故障维修、OP77B黑屏无显示故障维修、TP177A黑屏无显示故障维修、TP177B DP黑屏无显示故障维修、TP177B黑屏无显示维修、k,77B PN/DP黑屏无显示维修、OP277-6操作员面板黑屏无显示维修、TP277-6黑屏无显示维修、MP277-8触摸式面板黑屏无显示维修、MP277-8 按键式面板黑屏无显示维修、MP277-10黑屏无显示维修、MMC 存储卡 128MB销售、MMC 存储卡 64 MB 销售、MP37712" TOUCH黑屏无显示维修、IMATIC MP37715"TOUCH 黑屏无显示维修、IMATIC MP 37719" TOUCH黑屏无显示维修、SIMATIC MP37712"黑屏无显示维修

西门子KP1500操作员面板 西门子KP1500 西门子15寸带按键触摸屏  
KP1500

产品订货号：6AV2124-1QC02-0AX0

产品详细技术参数：

-	SIMATIC HMI KP1500 COMFORT, COMFORT PANEL, KEY OPERATION, 15" WIDESCREEN-TFT DISPLAY, 16 MIL. COLORS, PROFINET INTERFACE, MPI/PROFIBUS DP INTERFACE, 24 MB USER MEMORY, WINDOWS CE 6.0, CONFIGURABLE FROM WINCC COMFORT V11 SP2
??	
?????	TFT
?????	15.4 in
?????	331.2 mm
?????	207 mm
?????	16777216
???????	
???????	1280
???????	800
???	
MTBF ????????? 25 °C ??	80000 h
???????	?; 0-100 %
?????	
?????	
???????	36
?? LED ???	?
?????	?
???????????	
?????	?
???????	?
???	
???	?
???????	
??/????? ?LED?	
F1...Fx	36
??/??	
F1...Fx	36
?????/??	
???????????????	?
???????????????	?
?????	
???????	DC
?????/DC	24 V
????????? ?DC?	19.2 V
????????? ?DC?	28.8 V
?????	
???????????	1.5 A
It?zui??	0.5 A·s
??	
???????	36 W
???	
???????	

X86	?
ARM	?
???	
??	?
RAM	?
????????????	24 Mbyte
????	
Info LED	?
?? LED	?
Error LED	?
??	
???	?
???	?
??	
??	
????????????	?
????	?
??	?
???	?