



接接触高压设备的带电导体；

高压设备的辅助绝缘安全用具有：高压绝缘手套、绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘台等；

低压设备的辅助绝缘安全用具有：绝缘靴、绝缘鞋、绝缘垫、绝缘毯等；

检修时的安全用具主要有：临时接地线、临时遮拦、标示牌、防护眼镜、安全帽和安全带等；