

# 上海奉贤区青村镇水管漏水检测 管道CCTV检测清洗

产品名称	上海奉贤区青村镇水管漏水检测 管道CCTV检测清洗
公司名称	上海孜昆管道工程有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区奉炮公路314号1幢178室
联系电话	021-56621126 13681703992

## 产品详情

上海红昆管道工程有限公司，我是一家专业的做地下水管漏水检测、水管漏水检测，漏水探测的技术服务，我们有先进的漏水相关仪、电子测漏仪、超声波测漏仪等管道漏水检测设备，和经验丰富的漏水探测工程师。能在非开挖的情况下，迅速、准确的探测出、查找出埋在地下水管的漏水点位置。

上海红昆水管漏水检测服务。地下水管漏水原因：1、管道在地面车载、土基的不均匀沉降以及房屋基础的沉降，管体受到了额外的应力，造成接头松动漏水、管体局部开裂漏水和管道遭剪切整体断裂漏水；2、埋地管道遭到严重腐蚀，管壁变薄产生漏水；3、由于施工质量原因，在工程验收时，没有严格按照有关规范进行验收，遗留下的质量问题，为日后产生漏水留下了隐患；解决措施我们针对这些问题，采取工程、技术、仪器、管理等措施，解决室外管网漏水问题，起到事半功倍的效果，主要有以下具体措施：1、重点抓改造工程的施工质量，检查容易产生漏水阀门等设施，确保不留下漏水隐患；

2、采用分区检漏及仪器定漏点措施，解决管网的漏点定位问题；3、将区域内的地下管网勘测清楚，建立一二级水表核算体系，重点解决一二级水表监测率达到95%以上，杜绝长时间漏水没有被发现；

漏水原因1、管道在地面车载、土基的不均匀沉降以及房屋基础的沉降，管体受到了额外的应力，造成接头松动漏水、管体局部开裂漏水和管道遭剪切整体断裂漏水；

2、埋地管道遭到严重腐蚀，管壁变薄产生漏水；3、由于施工质量原因，在工程验收时，没有严格按照有关规范进行验收，遗留下的质量问题，为日后产生漏水留下了隐患；解决措施我们针对这些问题，采取工程、技术、仪器、管理等措施，解决室外管网漏水问题，起到事半功倍的效果，主要有以下具体措施：1、重点抓改造工程的施工质量，检查容易产生漏水阀门等设施，确保不留下漏水隐患；

2、采用分区检漏及仪器定漏点措施，解决管网的漏点定位问题；3、将区域内的地下管网勘测清楚，建立一二级水表核算体系，重点解决一二级水表监测率达到95%以上，杜绝长时间漏水没有被发现；我们已为多家受漏水困扰的单位解决了难题，我们秉承先创造客户价值，再创造价值的宗旨，竭尽全力为客户服务；期待您的来电