

西门子802C系统车床开机黑屏检修处理方法

产品名称	西门子802C系统车床开机黑屏检修处理方法
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1800.00/台
规格参数	品牌:西门子 型号:802C 产地:德国
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

产品详情

西门子802C系统车床开机黑屏检修处理方法；先查看一下电源插线板是否有电，系统及显示器的插头是否插牢，显示屏下方的电源插头是否松动了，系统主机箱背后的电源插头是否松动，再打开机箱用橡皮擦清洗下内存条金手指，后重启系统大多属于系统运行故障。是指当操作系统无法从一个系统错误中恢复过来时，就发出蓝底白英文字母的屏幕图像。因此，蓝屏多属于系统故障，屏幕上显示白色英文字母，这个不叫黑屏，这个显示了字母，说明电源已启动了，Bios已经进行自检，只是某些硬件有故障，自检无法通过，无法正常启动操作系统，进入桌面，这个是开机有显示无法进入桌面，叫系统启动故障。

西门子802C系统车床开机黑屏检修处理方法；上海恒税修西门子工业设备修的好还修的快，我公司库存各系列西门子配件及维修所需配件，模块，电容，芯片等核心配件都是原厂，修好不易坏，很多修好用报废都有。如果需要维修可以发给我公司处理，另外公司各西门子模拟测试平台等在线测速仪都齐全，在加上专业的西门子维修团队，可以确保西门子维修成功率，公司以合理的价格、良好的信誉，已得到同行及西门子用户的认可

西门子802C系统车床开机黑屏检修处理方法；

西门子数控系统电源引起的故障

1系统上电后，系统没有反应，电源不能接通

1) 外部电源没有提供，缺相或外部形成了短路

2) 电源的保护装置跳闸形成了电源开路

3) PLC的地址错误或者互锁装置使电源不能正常接通

4) 系统上电按钮接触不良或脱落

5) 元气件的损坏引起的故障 (熔断器熔断、浪涌吸收器的短路等)

电源模块故障分析

1) 整流桥损坏引起电源短路

2) 续流二极管损坏引起的短路

3) 电源模块外部电源短路

4) 滤波电容损坏引起的故障

5) 供电电源功率不足使电源模块不能正常工作.