

郑州铜铝复合钢制暖气片价格 河南盖世G6300博世壁挂炉价格多少

产品名称	郑州铜铝复合钢制暖气片价格 河南盖世G6300博世壁挂炉价格多少
公司名称	郑州广恒暖通设备有限公司
价格	77.00/根
规格参数	品牌:广恒暖通 产地:天津 规格:TL-600*1800
公司地址	新郑市龙湖镇华南城6B-1463号
联系电话	15514513501

产品详情

采暖是现如今人们比较关注的一个大事，尤其采暖散热器的应用已经十分普遍了，这更让大众在享受温暖的同时也开始面临采暖散热器的一些问题。以下为采暖散热器在应用过程中常见的六点问题，供大众参考解决。

一、室内温度的要求 冬季采暖时室内的温度应该控制在

不低于18℃，平均室内温度要达到16℃，但是对老人和孩子而言，16℃的标准是比较低的，但也不宜过高，太高会让人有不适的感觉，而且室内外温差太大容易引起感冒等疾病。

二、放管内聚气 由于管内聚气而造成水循环滞流，影响采暖，故除在顶楼设置排气阀外，每组采暖散热器尾部均安装手动放气阀，放气时动作要小，以防拧断，放到气水混合时应及时拧紧气阀。

三、漏水处理 采暖期管件连接处如出现漏水，无论大小均不

可自行解决，应及时通知维修人员，对漏点进行减压后再维修，不能带压维修，这样会使漏点扩大，管件损坏。

四、不热的原因 采暖散热器整体不热，可能由于室外进

水、回水阀门未开。单户局部不热，可能由于顶楼未放气造成。暖气片半热半凉，则是由尾部聚气造成。总之，在保证循环压力温度的情况下，不热的主要原因为气堵，放气即可解决。

五、不可私自改造采暖管道 因于管网安装时管道有一定的坡度，以便于管内空气向顶部聚集，及时排气，私自改造有可能造成坡度走错，产生局部气堵且排不出来，不但会影响自己，还会影响整个单元的住户。

六、装修暖气片 装修暖气片时应考虑到

维修，开孔面积应以整组暖气片能拆卸抬出为宜。且装饰部件应为活动式，暖气片出现问题时，能方便抬出，露出整个管道和气片。立管、支管阀门开孔处应留有可拆卸、更换阀门空间。

郑州广恒暖通拥有自己的工人团队，团队内有经验丰富的安装师傅，郑州周边区域均可以上门安装施工！郑州仓库面对河南全境诚招暖气片代理商，对代理商提供优质扶持，欢迎咨询！

批发暖气片，批发背篓，暖气片厂家，暖气片仓库

批发暖气片河南暖气片厂家铜铝暖气片铜铝散热器