







- 1、在设备使用现场进行验收；
- 2、齐套性(资料、备件)和产品外观验收；
- 3、由供方派人进行设备安装、调试；
- 4、设备各项功能演示；
- 5、供方对需方选定的工件进行焊接,检测焊接效果是否满足要求；
- 6、测试有关技术指标；
- 7、供方派人对需方操作、维护人员进行为期2个工作日的技术培训；
- 8、设备经调试无故障后,供需双方代表签定验收报告。

网上价格为虚拟

详情请来电咨询李金培经理。东莞市正信激光为您品牌定制自动化焊接设备。