

东莞外墙防水东莞天面防水东莞楼面整体防水公司

产品名称	东莞外墙防水东莞天面防水东莞楼面整体防水公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	30.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

产品详情

东莞防水补漏公司女儿墙渗水的主要原因1. 女儿墙开裂一般呈水平线，女儿墙裂缝既损伤外观立面效果又影响市容，引起渗漏，影响房屋使用功能，而且维修操作比较麻烦，是建筑工程中较为突出的质量通病之一。2. 女儿墙开裂原因主要是屋面板和保温层间在外界温度影响下，产生两者不协调的热胀冷缩变形而引起的。防止女儿墙渗水的措施 1.在工程设计中，重视并加强女儿墙构造。3. 框架结构女儿墙因房屋较高，应一律采用全现浇混凝土，女儿墙钢筋应生根于板梁上。4. 对保温隔热层留足够的伸缩空间，特别是伸缩缝要按规范要求嵌入密封材料，不能简单地用水泥堵上。防治措施：女儿墙、山墙、檐口天沟以及屋面伸出管道等细部处理，做到结构合理、严密；女儿墙、山墙与屋面板拉结牢固，防止开裂，转角处做成钝角。垂直面与屋面之间的卷材应设加强层并分层搭槎，卷材收口处，用木压条钉牢固并作好泛水及垂直面、绿豆砂保护层；出檐抹灰做滴水线或鹰嘴；天沟严格按设计要求找坡；雨水口要比周围低20mm，短管要紧贴在基层上；雨水口及水斗周围卷材应贴实，层数（包括加强层）应符合要求；转角墙面作好找平层，使其平整；对防水层定期维护。治理方法：将开裂或脱开卷材割开，重铺卷材，其他可针对原因进行处理