

# 江门市新会古井厂房天面外墙防水补漏公司

产品名称	江门市新会古井厂房天面外墙防水补漏公司
公司名称	东莞市景悦防水补漏装饰有限公司
价格	25.00/M
规格参数	
公司地址	东莞市横沥镇
联系电话	0769-13537127622 13669818102

## 产品详情

江门市新会古井补漏公司

外墙渗水原因

- 1、外墙渗水原因，因为装修时防水工作没有做好引起渗水。而做好防水的首先就是要做好外墙地面的防水，确保地面有坡度，低的一边为排水口。同时要确保外墙和客厅至少有2 - 3厘米的高度差，地面尽量选择大理石，这样既实用又美观。但是，石板的两头和下面都要确实做好堵缝防漏的工作。
- 2、管道受到破坏引起渗水，一些业主在外墙摆放了不少花花草草，因此在外墙安装水龙头可以方便日常浇水使用，但是安装水龙头在装修前预留好各类插孔。
- 3、施工单位一般对主体的框架和结构要求很严，但对填充墙施工还没有引起足够的重视。从外墙的渗水部位铲除内壁的抹灰层，能够看到墙体的竖缝有“瞎缝”，一些灰缝甚至是透明的，有些脚手架眼还没有用砖封堵好，只是随便的用一些砂浆来堵住，导致里面是孔洞，而外面“糊窗户”。