

东圣吊索具 手动搬运地牛厂家2吨地牛 地牛厂家

产品名称	东圣吊索具 手动搬运地牛厂家2吨地牛 地牛厂家
公司名称	河北东圣吊索具制造有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	河北省保定市清苑区东吕工业区
联系电话	13933276606 13933276606

产品详情

地牛搬运车货叉

地牛搬运车货叉 地牛搬运车货叉部分承载重物全部重量，要求在搬运过程中将重物防止重物中间位置货叉塌陷则会严重影响手动叉车正常使用。故而，地牛厂家，河北东圣吊索具制造有限公司手动叉车货叉部位采用双重加固方式提高货叉承载重量强度。

- 1、手动叉车货叉两侧，分别焊接两块加强钢板进行加固，增强货叉称重强度，防止货叉搬运重物塌陷
- 2、地牛货叉顶部内侧焊接加强钢筋

河北东圣吊索具制造有限公司编辑详细阐述以上两项加强措施具体执行方法：手推小叉车搬运重物，货叉承受重量有两种力对货叉施加压力，促使其出现变形。

其一：地牛叉车货叉顶部。地牛叉车货叉顶部承载重物全部重量。 其二：地牛叉车装卸重物过程中，货叉两侧将承受重物重量较大，或造成货叉钢板变形，影响后续正常使用

故而手动叉车厂家针对以上两种或可能发生变形情况，手动叉车货叉采用两种不同加强措施。

- 1、地牛叉车货叉表面内侧使用加强钢筋进行加固。
- 2、地牛叉车两侧使用5mm厚50mm宽900mm长235钢板，作加强钢板，支撑重力，实现地牛叉车货叉强度增加目的。

手动叉车使用哪些部位容易损坏

手动叉车使用哪些部位容易损坏？手动叉车容易损坏的部位：货叉，行走轮，链条，液压油泵。

上述手动液压车每个部位在工作中起到作用不同，作用方式不同，所以损坏形式不同。

河北东圣吊索具制造有限公司手动叉车厂家分析手动液压叉车每个部位使用损坏形式及形成原因。协助您更好使用手动叉车。

手推小叉车型号规格系列产品 地牛叉车货叉损坏形式主要是弯曲变形。手动搬运叉车货叉弯曲

变形主要原因为超载所致。如搬运过程中没有超载使用依旧出现货叉变形，技术部门分析是搬运货物，重物所搭载位置不合适导致。

地牛叉车货叉搬运重物，重物需放在货叉靠近手柄位置，远离货叉前端。可有效防止手推小叉车货叉变形。

文章原创，谢绝转载

地牛叉车行走轮损坏形式 地牛叉车行走轮损坏形式主要是磨损腐蚀。

手动液压车行走轮材质聚氨酯，橡胶这些材质特性相似。手动升高叉车酸碱，高温，5吨地牛厂家、液压叉车，低温这些特殊环境都会对其材质组织造成损伤。行走车轮支撑地牛叉车和重物所用重量，地牛叉车使用过程中，正常磨损必不可免。

手动叉车厂家温馨提示：强酸强碱，高温低温环境将造成对地牛叉车行走车轮严重损伤。地牛叉车在高温或低温状态下，1吨地牛厂家、地牛叉车，组织结构形态发生变化从而出现外形，强度，硬度改变。阿

手推小叉车型号规格系列产品

文章原创，谢绝转载

东圣吊索具(图)-手动搬运地牛厂家2吨地牛-地牛厂家由河北东圣吊索具制造有限公司提供。河北东圣吊索具制造有限公司为客户提供“吊装带,小型搅拌机,手推液压堆高车,防坠器,石材夹具,地牛”等业务，公司拥有“得力邦,东圣”等品牌，专注于工程、建筑起重机等行业。，在河北省保定市清苑区东吕工业区的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：崔宇菲。