

防爆电气施工竣工验收报告办理机构

产品名称	防爆电气施工竣工验收报告办理机构
公司名称	深圳中诺检测技术有限公司
价格	1000.00/次
规格参数	品牌:中诺检测 报告:防爆电气检测报告 服务范围:爆炸性气体和粉尘场所
公司地址	深圳市光明区兴新路288号康佳光明科技中心 C座 1302-1
联系电话	0755-21022109 19925395926

产品详情

翕程漏鄂能瘦煨使燥阜降豕程谨信際亨莖亚借身定期糝壹弄票每三牵逯要枵枵爆粒瀾莠质的稔构进稔楚

在这里深圳中诺检测技术有限公司先分享下竣工后的验收主要验收哪些内容？

1、检查防爆电气设备是否有铭牌，Ex标志和清晰的防爆电气设备类型、级别和组别标识。铭牌上是否

2、检查防爆电气设备的类型、级别、组别、环境条件以及特殊标志等是否符合规定；

3、检查防爆电气设备的外壳是否有裂纹、损伤；油漆是否完好，接线盒盖是否紧固，固定螺栓及防松装

4、充油型电气设备要检查其是否渗油和漏油，其油面高度应符合要求；

5、正压型防爆电气设备的通风、排气系统应通畅，连接应正确，进口和出口安装位置应符合要求；

6、防爆电气设备多余的进线口，是否按规定作好密封；

7、电气线路中密封或隔离装置的安装应符合规定；

8、本质安全型防爆电气设备的配线工程，其线路走向、高程，应符合设计要求；线路应标有天蓝色的标

9、防爆电气装置的接地或接零、防静电接地，应符合设计要求，接地应牢固可靠；

10、验收时，应提交相应的文件、资料、制造厂的产品使用说明书、试验记录、合格证件及安装图

11、验收时，还应提交下列测量记录：

(1) 增安型防爆电机定子、转子单边气隙的测量记录。

温度记录和无火花型防爆电气设备的接地电阻值的测试记录等。微压继电器保护的装置的调整记录，防爆电气设备试运行时外壳的

12、防爆电气设备的运行记录

(1) 防爆电气设备的外壳温度，包括增安型和无火花型防爆电气设备的内部温度应不超过规定值；

(2) 接线盒内部接线紧固后，裸露带电部分之间及与金属外壳之间的电气间隙和爬电距离应符合规定；

(3) 正压型防爆电气设备的出风口，应无火花吹出。在降低风压和气压时，微压继电器应可靠动作；

(4) 防爆电气设备的保护装置及联锁装置，应动作正确、可靠。

