

管道疏通清洗服务企业资质证书申报 管道堵塞原因

产品名称	管道疏通清洗服务企业资质证书申报 管道堵塞原因
公司名称	广东昊霖企业管理有限公司
价格	.00/个
规格参数	可售卖地:全国 服务优势:全程一对一咨询辅导办理 办理周期:1-3个工作日
公司地址	深圳市宝安区松岗街道芙蓉路9号
联系电话	17707584459 17707584459

产品详情

堵塞原因

现场情况分析结论

打开了位于国旗台上的污水井井盖，肉眼观察液平面位于管道口以下，测量液平面与升旗台平面落差为2780mm. 卫生间与升旗台所处的平面与污水管道有2780mm的落差，且污水管道液平面在管道口之下基本排除卫生间堵塞与化粪池相关。

【广东昊霖企业管理有限公司】

管道疏通清洗服务企业资质证书申报 管道堵塞原因

现场抽查测量了一颗污水管横管的落差，横管的总长度为4870mm，离竖管远端与近段的落差约为40mm。经测算，下水坡度为1%，虽符合规范标准，但是属于小值，规范要求为1%-3%。

现场蹲便器为直下式不带沉水湾结构的，下水口径约为80mm，很容易掉下比较大的异物（毛巾、手机等）。掉下去的体积比较大及不容易水解的异物是堵塞物的主要来源。

施工组织措施

施工前，再一次仔细检查并确认管道及其所属污水井的关联情况，并找出排水管道的上下游。确保不影响学校正常教学及学生安全的前提下由技术人员采用高压清洗车的工作原理，将高压水射喷头放置管道内50公分处逐步加压，反复来回清洗，将管道内存积的渣物清洗出管道（注：如果出现管道塌方或错位的现象我公司应提供实际信息给贵校，如需修复则另外收费）。清理时自上游向下游清理疏通管道，以免上游来水对管道造成二次淤积。使用工具将检查出的井内沉积渣物进行打捞，辨别堵塞物（有利于开展针对性的工作，避免下次堵塞），装袋运走，每清掏完一处应盖好井盖做好完工标注。清理完毕后清理现场，保证周边环境卫生。

主要机械设备

机械设备数量（台/个）用途

高压清洗车 1 疏通堵塞管道

垃圾清运车 1 运输大件杂物

灰桶 5 装运淤泥、杂物