

中庚当代艺术GRC构件

产品名称	中庚当代艺术GRC构件
公司名称	大连天顺河川雕塑艺术有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	辽宁省大连市甘井子区砬子山村
联系电话	13942016045

产品详情

GRC构件安装牢固安全问题

GRC构件安装牢固安全问题表现在：

1. 由于钢筋锈蚀，构件的耐久性破坏；
2. GRC构件螺丝孔边加强不标准，容易脱落；
3. 锚固在主体结构的顶爆螺丝的长度没有统一的规定和做法；
4. 没有顶爆螺丝的防锈措施；
5. 采用钢筋焊接方式连接的焊接口没有可靠的防锈措施。