

淄博除尘器稳定性校核排查机构

产品名称	淄博除尘器稳定性校核排查机构
公司名称	上海酋顺建筑工程事务所
价格	5.00/平方米
规格参数	
公司地址	上海市崇明区横沙乡富民支路58号D2-6316室（上海横泰经济开发区）（住所）
联系电话	15021134260

产品详情

淄博除尘器稳定性校核排查机构，除尘器台架使用情况：经现场调查，除尘器台架自建成后未发生使用功能和用途变更、灾害与事故、超载历史等情况。除尘器台架结构复核：根据委托方提供的结构施工图(2014年)，现场对除尘器台架结构进行了检测与复核。主要包括轴网尺寸、结构高度及主要结构构件截面尺寸等情况的检测与复核。除尘器台架变形测量：(1)整体倾斜测量。为明确除尘器台架目前实际倾斜情况，结合现场测量条件并根据除尘器台架实际情况，采用全站仪对除尘器台架进行垂直度测量，根据偏移量和高度来反映除尘器台架整体倾斜情况。

(2)钢梁变形测量。采用全站仪对除尘器台架主要受力构件进行变形测量，现场对钢梁进行了挠度测量。

(3)钢柱变形测量。现场采用全站仪对钢柱的垂直度进行测量，根据偏移量和高度来反映钢柱垂直度情况。侧移倾斜值(实测值)与侧移倾斜值(限值)进行比较，实测值 限值为符合规范要求，实测值>限值为不符合规范要求。侧移倾斜限值为《工业建筑可靠性鉴定标准》GB

50144-2019中表9.9.8规定的值，即($10+H/1000$ ，且 25)。冶炼厂除尘器稳定性校核，f、清灰周期是否过长f、清灰周期是否过长受检构件为该建筑中的2根框架梁(1/01/C-D轴、3-4/E轴)、4根框架柱(2/E轴、3/E轴、5/D轴、5/E轴)，2根框架梁顶标高均为7.500m，2根框架梁尺寸均为300mmx600mm，4根框架柱尺寸均为600mmx600mm，梁、柱混凝土强度等级均为C30，梁、柱纵向受力钢筋强度等级为HRB335，梁、柱箍筋强度等级为HPB235，2根框架梁和4根框架柱均存在不同程度的损坏，该批构件损坏区域已在周围设置了警示牌和警戒线目前该建筑正在使用中，使用功能未改变因此，除尘器的阻力达到一定数值后，要及时清灰受检构件为该建筑中的2根框架梁(1/01/C-D轴、3-4/E轴)、4根框架柱(2/E轴、3/E轴、5/D轴、5/E轴)，2根框架梁顶标高均为7.500m，2根框架梁尺寸均为300mmx600mm，4根框架柱尺寸均为600mmx600mm，梁、柱混凝土强度等级均为C30，梁、柱纵向受力钢筋强度等级为HRB335，梁、柱箍筋强度等级为HPB235，2根框架梁和4根框架柱均存在不同程度的损坏，该批构件损坏区域已在周围设置了警示牌和警戒线在除尘器的日常运行中，由于运行条件会发生某些改变，或者出现某些故障，都将影响设备的正常运转状况和工作性能，要定期地进行检查和适当的调节，目的是延长滤袋的寿命，降低动力消耗及回收有用的物料。#1、#2炉电除尘于2020年进行电改布，其中一电场未动，二、三、四电场由电除尘改为布袋除尘。应国家能源局要求对经历电改布袋的除尘器委托具有专业资质的机构进行钢结构强度校核，保证在极端工况下仍有足够安全裕度。对建筑物内有损坏和明显变形的结构构件进行重点检测，另外，对建筑物的整体结构进行普查(注：需具备现场检测条件)。对存在的损坏现象采用测量、文字描述、图文照片等方式进行详细记录，并根据现场检测情况，绘制损坏构件的平面分布示意图。具体如下：(1)检查建筑物承重结构构件及其连接节点的使用及损伤状况(包括柱、支撑、屋架(屋面梁)、屋面板)，主要检

