

# LUMENS光机引擎维修CU102/CU103/CU105控制单元配件

产品名称	LUMENS光机引擎维修CU102/CU103/CU105控制单元配件
公司名称	北京优迅科技有限公司
价格	3500.00/台
规格参数	LUMENS:光机引擎 DLP:60000小时 分辨率:1400*1050
公司地址	北京市海淀区中关村大街18号中关村科贸电子城 二层2B182（注册地址）
联系电话	17710538285 18811578809

## 产品详情

维修DLP大屏光机引擎，LUMENS光机设备LE913 LE923  
LE933光机电源，CU103控制单元维修，CU105，电源配件，主板  
信号控制板清理大屏箱体灰尘，调整图像参数，故障代码报错查询

注意大屏幕维保细节，安装DLP大屏光机设备，调整六轴，出现故障及时解决，系统软件，拼接处理器  
调整，信号控制板维修，

DLP大屏幕维修保养,DLP光机维修，DLP大屏幕除尘清洁，DLP大屏幕搬迁，DLP项目升级改造，，电源  
配件，CU103控制单元维修LUMENS光机引擎配件，

DLP光机配件，DLP机芯配件，大屏机芯灯泡，DLP光机灯泡，LED光源芯片，大屏幕设备配件，DLP电  
源板，信号输入板，LUMENS光机引擎设备维修供应LUMENS光机引擎，LUMENS光机维修保养，DLP  
光机配件，DLP大屏幕LUMENS光机设备，DLP大屏电源，LUMENS引擎控制板，LUMENS投影机DMD  
主板，匹配CU103控制单元，CU105控制单元，LUMENS光机引擎型号：LE515，LE526,LE923,LE933光源  
灯泡，清洁光机灰尘，调整光机位置，测试大屏幕图像显示正常，检修DLP大屏幕电路问题，排查背投D  
LP大屏故障电源，DLP大屏黑屏不起动原因查找，LUMENS光机出现抖动画面，DLP大屏光机报错信息  
，更换LED光源灯泡指导流程，清洁大屏幕光机灰尘，DLP大屏拼接功能六轴校正，清理反射镜灰尘，  
屏幕灰尘，大屏幕主控板更换，调试IP地址，设备大屏模式，

CU103控制单元配件信号接收板 CU102信号数LUMENS光机引擎CU103控制单元维修，LE923光机，LE93  
3光机LUMENS光机引擎设备维修CU103控制单元配件

CU102信号数据盒电源故障维修配件;

控制单元DLP大屏幕CU105控制盒，DLP大屏CU103，CU102，LE-U20光机专用控制单元，LE光机引擎数据盒，大屏幕配件LUMENS光机引擎CU102控制单元，CU103控制单元，CU105控制单元，大屏幕电源维修，LED光源机芯维修，大屏幕光机维修，大屏幕机芯配件，大屏幕光机维修，清洁保养维护大屏幕，LE923光机引擎维修，DLP大屏机芯维修，DLP投影机维修，DLP大屏控制单元维修，DLP投影机电源，DLP机芯配件，DLP主板电源，LE923投影机一，

LUMENS光学引擎设备，捷芯投影系统设备，捷扬背投大屏设备：

LUMENS光机引擎CU105控制单元，CU105控制盒，大屏幕配件，LE933光机控制盒，DLP数据盒，

LUMENS捷芯/捷扬DP/LE系列光学引擎系统，CU系列信号控制盒系统，应用于GQY、环宇蓝博、巨洋、清投、彩讯、等大屏幕系统及背投电视系统；

LUMENS投影光学机芯DLP/LCOS监控大屏监视器机芯系列型号：LE500；DP500；LE513；DP515单灯XGA机芯；DP515E单灯XGA机芯；LE515E(V01)；

LE515；DP520；LE523；DP525双灯XGA机芯；LE525(V01)；LE525；DP525GMXGA机芯；LE525GM；LE526；DP600；LE621；LE623；DP625双灯SXGA+机芯；

LE625；LE626；DP710；DP720；DP800；DP820；LE821；DP825双灯SXGA+机芯；LE912；LE922；LE933；

数据控制盒系列型号：CU101;CU102;CU103;CU104;CU102M;CU302;CU401;CU402；

二，LUMENS光学引擎投影配件，捷芯投影系统投影配件，捷扬背投大屏投影配件