



#### 四、茂名市广告牌子安全鉴定检验测算和分析：

对广告牌子损害情况分类梳理，结合茂名市广告牌子的载重和使用情况，剖析各种损害形成原因以及能力并展测算。依据现场检测结论及不仅有工程图纸材料，创建适宜实体模型，对广告牌子在正常启动情况下的承载

3、依据现场检测数据信息及数值，对广告牌子在正常启动情况下的安全系数展开分析。

依据现场检测数据信息及数值，对广告牌子在正常启动情况下的安全系数展开分析。广告牌子目前损害明确提出处置措施和建议。在正常启动情况下的总体安全性情况，得出鉴定结论，对广

#### 五、茂名市户外广告变成危害过路人安全安全隐患？

##### 1. 茂名市市广告宣传设备构造不合规

部分户外广告墙体承重不足，没有按照结构建筑设计制作，技术规格不清，屏户外广告设施的制作，宣传

##### 2. 广告宣传设备防雷措施落实不到位

茂名市市广告宣传设备制作却没考虑防雷措施，没有把广告宣传设备列入所属建筑物的防雷接地系统，

##### 3. 茂名市市广告宣传设备用电量不合规

电柜柜体没有连接电源线，线路混乱，没有采取保护措施，令线路短路，引发火灾。技术规范组装正规配