

# 汽车电子零部件可靠性测试报告办理需要那些资料

产品名称	汽车电子零部件可靠性测试报告办理需要那些资料
公司名称	深圳讯科标准技术服务有限公司业务部
价格	.00/件
规格参数	品牌:讯科检测 所在地:深圳 供货总量:999
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13684910979 13684910979

## 产品详情

汽车电子零部件可靠性测试

测试项目及标准

低温试验

GB/T 2423.1、IEC 60068-2-1、ISO 16750-4、GMW3172、GB/T 28046.4、VW 80000、VW 75174、28401NDS01

高温试验

GB/T 2423.2、IEC 60068-2-2、ISO 16750-4、GMW3172、GB/T 28046.4、VW 80000、VW 75174、28401NDS01

温湿度循环试验

GB/T 2423.34、IEC 60068-2-38、ISO 16750-4、GMW3172、GB/T 28046.4、VW 80000、VW 75174、28401NDS01

恒定湿热试验

GB/T 2423.3、IEC 60068-2-78、ISO 16750-4、GMW3172、GB/T 28046.4、VW 80000、VW 75174、28401NDS01

## 温度冲击试验

GB/T 2423.22、IEC 60068-2-14、ISO 16750-4、GMW3172、GB/T 28046.4、VW 80000、USCAR 2、VW 75174、28401NDS01

## IP防护等级试验

GB 4208、IEC 60529、ISO 20653、ISO 16750-4、GMW3172、GB/T 28046.4、VW 80000、VW 75174、28401NDS01

## 太阳辐射试验

GB/T 2423.24、IEC 60068-2-5、GB/T 28046.4、VW 80000

## 盐雾试验

GB/T 2423.17、GB/T 2423.18、IEC 60068-2-11、IEC 60068-2-52、GMW 3172、VW 80000、USCAR 2、VW 75174、28401NDS01

## 霉菌试验

GB/T 2423.16、IEC 60068-2-10

## 气体腐蚀试验

GB/T 2423.51、IEC 60068-2-60、ISO 16750-4、VW 80000、GB/T 28046.4、28401NDS01

## 正弦振动试验

GB/T 2423.10、IEC 60068-2-6、ISO 16750-3、VW 80000、GB/T 28046.3、USCAR 2、VW 75174、28401NDS01

## 随机振动试验

GB/T 2423.56、IEC 60068-2-64、ISO 16750-3、GMW 3172、VW 80000、GB/T 28046.3、USCAR 2、VW 75174、28401NDS01

## 自由跌落试验

GB/T 2423.8、IEC 60068-2-31、ISO 16750-3、GB/T 28046.3、GMW 3172、VW 80000、USCAR 2、28401NDS01

## 机械冲击试验

GB/T 2423.5、IEC 60068-2-27、ISO 16750-3、GB/T 28046.3、GMW 3172、VW 80000、USCAR 2、VW 75174、28401NDS01

## 三综合振动试验

ISO 16750-3、GB/T 28046.3、GMW 3172、VW 80000、USCAR 2、VW 75174、28401NDS01

## 耐电压试验

ISO 16750-2、GB/T 28046.2、28401NDS01

## 绝缘电阻试验

ISO 16750-2、GB/T 28046.2、GMW 3172、VW 80000、USCAR 2、28401NDS01

## 接触电阻试验

GB/T 5095.2、USCAR 2、VW 75174

## 温升试验

GB/T 5095.3、USCAR 2、28401NDS01

## 耐化学试剂

GB/T 28046.5、ISO 16750-5、VW 80000、