

Perkins珀金斯配件气门室垫片U11996410帕金斯卡特发动机维修服务

产品名称	Perkins珀金斯配件气门室垫片U11996410帕金斯卡特发动机维修服务
公司名称	湖南英珀威机械有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:珀金斯 型号:U11996410 产地:英国
公司地址	长沙市雨花区洞井街道中意一路967号中海珑庭1#栋14层1401房
联系电话	17680155444

产品详情

它是一个胶垫,把气门室拆开可以看到,每一个火花塞管套有一个垫,它是起到密封的作用,为了防止机油外漏。

气门室盖垫用处可大了,可以解决的主要有发动机老化出现活塞环封闭不严,出现窜气导致废气压力过高致使气门室盖垫封闭不严,或者是所加机油质量次导致积碳过多活塞环粘连,气门室盖安装受力不均,还有就是气门室盖垫老化所致。

帕金斯玻璃杯型号规格:

CV10858

OE45653

T413576

T414361

T414382

T416346

0995260

130336070

2656F581

2656F835

2656F837

2656F854

26560075

26560129

26560181

26560182

26560601

26560924

Perkins珀金斯发动机零配件:

1、主要保修件：机油格(机油滤清器)、柴油格(柴油滤清器)、风格(空气滤清器)、水格、滤清器套装、气缸顶垫片、节温器、

2、主要大修件：前油封、后油封、上部修理包、下部修理包、主轴瓦、连杆瓦、连杆、连杆螺丝、连杆杯士、连杆柱塞、进气门、排气门、进气门导管、排气门导管、气门锁片、进气门座、排气门座、气门弹簧(外)、气门弹簧(内)、弹簧气门上座、弹簧气门下座、气门桥、活塞总承、活塞环、缸套、缸套环、缸套密封圈、止推片、冷却喷油咀、喷油器铜套、喷油咀胶圈、摇臂轴、增压器总承、柴油冷却器、充电机、起动、凸轮轴、凸轮轴铜套、风扇、水位水箱制、机油泵、曲轴总承、电子调速器、油压感应器、压力感应器、转速感应器、油压表、水温表、手摇泵、增压器修理包、高压油泵、高压油管、水泵总承、水泵轴、水泵修理包、顶杆、油底壳垫片、油门索制、吸车索制、盘头垫片、摇臂、发热器、中缸、盆头水淹、充电机刷头

零件除污、清洗不彻底，早损、腐蚀常发生。维修工程机械时，正确清除零部件表面的油污、杂质对提高修理质量，延长机械使用寿命有着重要意义。由于不注意加强零件的清洗、清洗剂选用不合理、清洗方法不当等，导致零部件早期磨损、腐蚀性损坏的现象，在一些修理单位还时有发生。如不彻底清除缸套台阶、活塞环槽内积炭、螺栓孔内杂物、液压元件内砂粒，导致螺栓扭矩不足、活塞环易折断、缸垫烧蚀、液压元件早期磨损。在大修工程机械时，不注意清除柴油滤清器、机油滤清器、液压油滤清器、柴油机水套、散热器表面、润滑油油道等处积存的油污或杂质，使维修工作不彻底，减少工程机械无故障运行时间。修理人员在清洗零部件时，一要正确选用清洗剂。对各种零部件的清洗，应根据它们对清洁度的不同要求，正确选用不同的清洗剂；二要防止零部件腐蚀、生锈。为确保零部件质量，应防止零部件腐蚀生锈，尤其对精密零部件更不允许有任何程度的腐蚀或生锈。因此在清洗时，不可用碱性清洗剂(特别是强碱清洗剂)清洗铝合金类零部件(如铝合金气缸盖等)，更不可用强酸清洗剂清洗铜类零部件(如节温器主阀)，以大限度地减少机件的腐蚀；三是不同零部件应分类清洗。铝合金类零部件、铜类零部件不宜放在碱性或酸性清洗剂中一道清洗，橡胶类零部件不宜和其它钢铁类零件放在汽、柴油及酸、碱性清洗剂中一起清洗。

零件名称 零件号

燃油滤清器 26561117

机油滤清器 140517050

交流发电机皮带 080109049

空气过滤器 135326205

恒温器 145206062

阀座插入件 U10136460

密封阀总成 120406050

密封阀总成 120406070

排气阀 120176250

进气口阀 120166360

阀口 120226070

气门弹簧 198216700

较大的端部轴承组件 U5ME0031

活塞和环套件 115017620

活塞环套件 115104090

主轴承组件 U5MB0026

止推垫圈组件 199266200

启动动机 U5MK8260

水泵 U45017961

交流发电机 U85046501

喷射器 131406560

垫圈式气缸盖 111147560

密封圈头盖 111996420

前油油密封件 198636090

密封端油 050209107

密封件-集水坑 110996900

提升泵 130506351

机油压力传感器套件 185246290

水温传感器 W85720580

曲轴总成 115256970

凸轮轴 120027090