欧盟国家充电器召回信息——详细分析检测讲解

产品名称	欧盟国家充电器召回信息——详细分析检测讲解
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二 单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

2021年6月,总计召回了4款充电器,主要因用户使用时可能会接触到带电的部件,而被召回,禁止销售任何配套产品。

风险类型

触电

通报国家

匈牙利

召回原因

产品里的绝缘电阻不足。用户易接触到带电的部件,触电。

通报国家采取的措施

从市场上撤回产品。

风险类型
触电,灼伤,火灾
通报国家
波兰
召回原因
该设备不耐高温,其外壳可能会变形,使带电部件易于接触。使用者可能会被烧伤或触电。设备可能引 起火灾。
通报国家采取的措施
从市场上撤回产品
风险类型
触电 ·
通报国家
匈牙利
召回原因
产品里的绝缘电阻不足。用户易接触到带电的部件,触电。
通报国家采取的措施
禁止销售任何产品配套的措施。
风险类型
触电
通报国家
匈牙利
召回原因

产品里的绝缘电阻不足。用户易接触到带电的部件,触电。

通报国家采取的措施

禁止销售任何产品配套的措施。