

# 汕头厂房完损状况检测 厂房检测官方认定

产品名称	汕头厂房完损状况检测 厂房检测官方认定
公司名称	河南润诚工程质量检测有限公司
价格	.00/件
规格参数	品牌:润诚工程质量检测有限公司 服务项目:房屋安全检测鉴定 检测报告时间:3-5个工作日出具
公司地址	郑州市高新区长椿路11号国家大学科技园Y23号楼5楼
联系电话	13629841843 13629841843

## 产品详情

本次厂房检测受检房屋为位于汕头的某科技股份有限公司，4#、6#厂房均为单层设有吊车的门式刚架结构房屋，厂房面积均约为11885.80m<sup>2</sup>，8#厂房为一幢单层设有吊车的门式刚架结构房屋，建筑面积约为11885.22m<sup>2</sup>，3栋房屋均主要作为生产车间使用。4#厂房建于2010年、6#厂房建于2012年。为了解受检厂房的完损状况，该科技股份有限公司特委托我司对该受检3栋房屋进行厂房完损状况检测。

本次厂房检测内容如下：

### (1)受检房屋完损状况检测

采用文字、图纸、照片或录像等方法，记录房屋结构、装修、设备、非结构构件和建筑附属物的损坏部位、范围和程度，确定房屋完损等级。

### (2)受检房屋变形检测

现场采用全站仪对房屋进行倾斜测量，检测房屋的倾斜是否满足规范要求。

通过对该科技股份有限公司4#、6#、8#厂房完损状况检测，得出以下结论：

(1)经检测，4#厂房刚架柱的各向垂直度均小于规范规定的限值；6#厂房刚架柱的各向垂直度均小于规范规定的限值；8#厂房刚架柱的各向垂直度均小于规范规定的限值。

(2)经检测，4#厂房的主体结构整体性良好，各结构构件及连接节点基本完好，围护墙体基本完好，电气设备基本完好；6#厂房的主体结构整体性良好，各结构构件及连接节点基本完好，围护墙体基本完好，电气设备基本完好；8#厂房的主体结构整体性良好，各结构构件及连接节点基本完好，围护墙体基本完好，电气设备基本完好。

(3)根据《房屋完损等级评定标准(试行)》(城住字(84)678号)，评定该科技股份有限公司4#、6#、8#厂房均为基本完好房。（汕头厂房完损状况检测 厂房检测官方认定）