

# 线路改造整理的重要性

产品名称	线路改造整理的重要性
公司名称	北京涉成华阳科技有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	北京市顺义区金穗路2号院3号楼6层607（注册地址）
联系电话	17338149716

## 产品详情

本帖就以一些我收集到的照片，通过展示网店营业厅光鲜背后的现状图片的方式给大家看看线路改造整理的重要性。

线路安全问题其实是一直被容易忽视的一个版块，真正遇到问题的时候就会想起来，某某地方是因为什么线路老化了引发的火灾，触电，设备断电等等问题，一直以来新闻也是经常提醒公众引起重视，比如：网点因为线路外露被老鼠咬引发了火灾，因为功率过大加上线路老化引发火灾，因为外露电源线路没有做好防护引发小孩触电事故，因为没有保护装置雷击引发设备损坏，因为没有防护营业厅取点插头被人恶意拔出导致设备关机，往往只有到了消防检查，公安部下发整改通知才去改进，随着时间的推移，大家也逐步意识到了这个问题，意识到做好一件事往往都是这些微小细节决定的。

以下我就直接上图了：

柜员办公区域

楼宇办公区域

厅堂自助设备区域

厅堂其他用电区域

网店营业厅业务办理柜台后面的情况：（不忍直视）看到的是一大堆设备，各种设备的数据线凌乱穿插、捆绑，不仅影响了整体形象，更是带来安全隐患，后期维护也是一个难题。大部分网点设计都没有合理的走线思考，于是，目前大部分营业厅都存在的一些柜下线路安全和美观的问题，部分网点做过改造也因为不专业，多次整改后仍然达不到想要的效果，不能实现快速维护；甚至前脚整理好线路，后脚增加设备就开始剪绑更换，发现有一团糟了。

所以，网点营业厅的线路改造势在必行！希望大家也能集你们的好点子和方法，在评论区给出你们的见解，欢迎晒出你的方案和经验！一同讨论，一同研究解决方案，一同成长！