

# 西门子系统数控磨床报NCU风扇故障2120（三小时修复解决）

产品名称	西门子系统数控磨床报NCU风扇故障2120（三小时修复解决）
公司名称	上海恒税电气有限公司
价格	1900.00/台
规格参数	品牌:SIEMENS 型号:镗铣床维修 产地:加工中心840d系统维修
公司地址	上海市松江区吉业路450号厂房4号楼303
联系电话	021-51338978 13774208073

## 产品详情

西门子系统数控磨床报NCU风扇故障2120（三小时修复解决）

西门子840D、810D系统常出现的故障为上电之后数码管无显示，数码管显示“1”，数码管显示“3”，数码管显示“8”，数码管走“106”和“109”等。如果NCU出现上述报警均属于NCU有故障，NCU正常状态为数码管显示“6”和两个绿灯亮才属正常。

810D系统CCU3数码管显示3维修，西门子数控系统CCU常见故障维修

西门子840d数控系统西门子NCU开不了机，开机NCU不能启动。

西门子840d数控系统的NCU盒7段数码管没有显示，屏幕报警提示NC/PLC未连接，（NCU和PCU都有问题）。

送电瞬间所有灯都亮，但是数码管无显示，然后所有灯瞬间变暗，POK灯熄灭，数码管不亮，板子h1，h2灯全亮的故障。

840d系统，现报2120号警（NCK风扇报警），更换了一块NCU盒后仍然出现2120报警--NCU坏了。

品牌：SIEMENS

SIEMENS品牌始终代表着高品质和可靠性。作为全球的工业自动化和数字化解决方案供应商之一，SIEMENS的产品拥有的技术和出色的性能。无论是在制造业、机械加工领域还是其他行业，SIEMENS都享有良好的口碑和市场地位。

型号：镗铣床维修

这款产品主要用于镗铣床的维修工作，可以有效解决西门子系统数控磨床报NCU风扇故障2120。其的设计和性能，确保了在处理相关问题时的高效性和准确性。同时，该型号还兼容加工中心840d系统维修，可适用于不同的加工需求。

产地：加工中心840d系统维修

这款产品的产地是加工中心840d系统维修，这意味着它源自于拥有先进制造工艺和技术支持的地区。制造这款产品的工厂拥有丰富的经验和知识，以确保产品的质量和可靠性。

价格：1900元/台

我们的这款产品价格为1900元/台，这是一个经济实惠的选择。尽管价格相对较低，但我们保证产品的质量和性能与高端产品相媲美。您可以放心购买，获得高性价比的同时，解决您的设备问题。

除了上述内容，我们还希望提醒您注意以下细节和知识：

使用时，请确保设备的电源正常连接，以避免不必要的麻烦。

若发现任何异常现象，请及时关闭设备，并联系维修人员进行检修。

定期维护和保养设备，可延长使用寿命并提高工作效率。

总之，这款SIEMENS西门子系统数控磨床报NCU风扇故障2120（三小时修复解决）是您解决设备问题的理想选择。无论是在品牌、型号、产地还是价格方面，它都具备出色的优势。我们相信，选择上海恒税电气有限公司的产品和服务，将为您带来满意的体验和价值。