

# 泳池设备厂家 AQUA爱克过滤砂缸 玻璃纤维泳池水循环净化设备

产品名称	泳池设备厂家 AQUA爱克过滤砂缸 玻璃纤维泳池水循环净化设备
公司名称	郑州华清水处理设备有限公司
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	-中原区永威薇棠
联系电话	15617522110 15617522110

## 产品详情

在游泳池伤害中多的可以说是脚趾受伤，脚趾受伤的原因，除了不正确的游泳池姿势外，游泳池硬体设计或施工不良是主要的因素，而水质平衡与使用盐酸（现在盐酸已经淘汰，调节水的PH值现在已使用PH值降低剂或PH值升高剂）不当则是帮凶之一：

- 1、水质平衡：当池水在水质平衡指数低于-0.3以下式，因为池水的总硬度低于200ppm，池水对钙离子充满饥饿感，以致于溶解瓷砖缝中的水泥，来补充钙离子浓度，以达到水质平衡，因此，瓷砖缝会下沉，导致瓷砖相对浮出，泳者因脚趾踢到瓷砖角而受伤。
- 2、使用盐酸不当：一般的游泳池水质操作员在调整池水酸碱值时，没有使用真正的水质调节剂，而是买的便宜的盐酸，在往泳池加入盐酸时没有稀释而以高浓度的盐酸直接使用，导致水泥被溶解，同样的造成瓷砖相对浮出。
- 3、硫酸铜：不正确的使用硫酸铜，使得硫酸铜在池壁上结晶，泳者咬真正硫酸铜所割伤。
- 4、材质不良：铺设瓷砖时，填缝水泥砂浆厚度不足或强度不足而剥落，造成瓷砖相对浮出。
- 5、施工不良：铺设瓷砖时，瓷砖水平不准度太大，导致瓷砖翘角，泳者咬瓷砖翘角割伤。
- 6、白华：白华情况严重突出，泳者被碳酸钙结晶割伤。
- 7、FRP玻璃纤维：玻璃纤维老化或施工不良，泳者被翘起的玻璃纤维或是树脂擦伤

