

欧盟厨房配件类目：咖啡杯不合格原因分析之《窒息风险》

产品名称	欧盟厨房配件类目：咖啡杯不合格原因分析之《窒息风险》
公司名称	深圳市实测通技术服务有限公司
价格	.00/件
规格参数	测试周期:5-7天 寄样地址:深圳宝安 价格费用:电话详谈
公司地址	深圳市罗湖区翠竹街道翠宁社区太宁路145号二单元705
联系电话	17324413130 17324413130

产品详情

警报编号：A12/00453/23

发布于 03/03/2023 - Report-2023-9

通知国家

爱尔兰

产品分类

厨房/烹饪配件

产品

咖啡杯

姓名

Costa咖啡杯心形杯

品牌

哥斯达黎加咖啡

产品描述

粉色和透明玻璃杯，杯底附有实心玻璃心形图案

原产地

中华人民共和国

风险类型

窒息

风险描述

玻璃杯内的小玻璃心可能会脱落。小孩子可能会将其放入口中并窒息。

产品经过测试但不符合的法律规定（欧盟层面）和欧洲标准

该产品不符合通用产品安全指令的要求。

经济经营者（进口商）采取的措施

最终用户召回产品

生效日期2023年1月2日

召回网站

<https://www.costaireland.ie/productrecall-glassheartcup>